

ABS pomp BMW Audi Mitsubishi Landrover Mazda 10.0212 10.0961



Locatie **Noord-Brabant, Helmond**
<https://www.advertentiax.nl/x-523945-z>

ABS pomp BMW 330i 10.0212-0081.4 3451-6778236-01 10.0961-0838.3 3452-6778237-01
 10.0613-3414.1 BMW 335i

ABS pomp BMW M5 10.0212-0088.4 10.0961-0829.3 Revisie
 10.0212-0117.4 10.0961-0853.3

ABS pomp BMW Z4 10.0212-0104.4 10.0961-0840.3 reparatie

ABS pomp BMW 325i 10021200814 3451677823601 10096108383 10.0961-0851.3 3452677823701
 10061334141

ABS regelunit BMW E60 530D 0 265 234 136 0 265 950 376 3451 6768910-01 34526768912-01 type 8.0

ABS BMW E60 530D 0 265 234 081 0 265 950 316 3451 6758743 3452 67677241 type 8.0

ABS Pomp Reparatie BMW 1 0 265 223 001 1265 225 001 002 005

ABS pomp E39 regelunit Reparatie BMW 0265223001 0265900001 ECU

ABS pomp Module E38 Reparatie BMW 0265223002 0 265 223 002

 ABS pomp BMW Audi Mitsubishi Landrover Mazda 10.0212 10.0961 https://www.advertentiax.nl/x-523945-z	 ABS pomp BMW Audi Mitsubishi Landrover Mazda 10.0212 10.0961 https://www.advertentiax.nl/x-523945-z	 ABS pomp BMW Audi Mitsubishi Landrover Mazda 10.0212 10.0961 https://www.advertentiax.nl/x-523945-z	 ABS pomp BMW Audi Mitsubishi Landrover Mazda 10.0212 10.0961 https://www.advertentiax.nl/x-523945-z	 ABS pomp BMW Audi Mitsubishi Landrover Mazda 10.0212 10.0961 https://www.advertentiax.nl/x-523945-z	 ABS pomp BMW Audi Mitsubishi Landrover Mazda 10.0212 10.0961 https://www.advertentiax.nl/x-523945-z	 ABS pomp BMW Audi Mitsubishi Landrover Mazda 10.0212 10.0961 https://www.advertentiax.nl/x-523945-z	 ABS pomp BMW Audi Mitsubishi Landrover Mazda 10.0212 10.0961 https://www.advertentiax.nl/x-523945-z	 ABS pomp BMW Audi Mitsubishi Landrover Mazda 10.0212 10.0961 https://www.advertentiax.nl/x-523945-z	 ABS pomp BMW Audi Mitsubishi Landrover Mazda 10.0212 10.0961 https://www.advertentiax.nl/x-523945-z
--	---	---	---	--	---	---	---	---	---

ABS Pomp BMW 530D ECU 34.52-6 750 345 1 166 006 756 342 756 343

ABS BMW 34526753644 34526757595 34526755741 34526756342 34526750348

ABS Pomp Module Bosch BMW 0 265 225 001 005 900 950 002 004 006

ABS Module ECU Reparatie Bosch BMW E39 5-serie 0265225001

ABS pomp computer BMW 318i Z3 34.51-6 756 286 10.0948-0802.3 reparatie! ECU Repair

10.0948-0803.3 34.51-6 756 286 1 164 897 751 768 3451 896 767

ABS pomp computer BMW Z3 E46 10.0948-802.3 reparatie! ECU

ABS pomp computer BMW Z3 34.51 - 6 751 768 reparatie! ECU Repair Center

ABS pomp module BMW X5 E46 E38 E39 reparatie ECU Repair Center

ABS module ECU BMW 520i E39 1999 reparatie 0 265 900 001

ABS module ECU BMW 540ia executive E39 1999 0265950001

ABS pomp ECU BMW 523i E39 2000 reparatie ECU Repair Center

ABS pomp ECU BMW 528i E39 2000 reparatie 0265900001

ABS pomp BMW 525TDS E39 2000 reparatie 0265900001 0265223001

ABS pomp ECU BMW 525TDS E39 E38 1999 reparatie ECU Repair Center

ABS pomp brein BMW 530D E39 2000 reparatie oa 0 265 223 001

ABS pomp computer BMW 728i reparatie 34.51-6 750 383 ECU Repair

ABS Reparatie BMW 3, 5 en 7 Serie 34.51-1 164 850 0265900001

ABS Brein Reparatie alle BMW modellen ECU 1164850

Versnellingsbak in noodloop BMW E39 5 en 7 Serie ECU Reparatie!

Problemen met uw ABS systeem? BMW Z3 E38 E39 E46 X5 520D 523i 525D 525TDS 528i 530D 540ia 745i, Bosch en ATE modules. Foutcodes, geen communicatie met computer en wielsensors.

Problemen met het ABS systeem komen regelmatig voor bij alle merken auto's en systemen (Bosch, ATE, TRW etc.). Problemen kunnen sporadisch optreden maar ook een totale uitval kan optreden. Wanneer het systeem uitvalt gaat het abs lampje branden. Meestal worden deze problemen veroorzaakt door een defecte elektronische module die direct op de ABS pomp zit gemonteerd. Foutcodes kunnen ook aangeven dat de een van de wiel sensoren defect zijn of dat er zelfs geen communicatie meer mogelijk. Soms zijn er ook problemen met het hydro deel van de pomp ook foutcodes: C 01276 (V64) 16-10 etc kunnen dan voorkomen.

Wij hebben 8 jaar ervaring met het reviseren van Auto electronica, naast deze ABS modules kunnen we ook veel andere zaken leveren, ook brandstofpomp electronica, cruise control, ontstekingsmodules, motormanagement computer etc. We reviseren de modules op een vakkundige manier. Na onze revisie zal de module weer betrouwbaar en stabiel functioneren. Uiteraard geven wij garantie op een reparatie.

Wij bieden u een voordelige reparatie aan met 1 jr garantie, ook voor particulieren en vaak direct uit voorraad leverbaar! Reparatie kosten zijn 240 EUR (incl. BTW en verzendkosten) de prijs kan soms iets hoger uitvallen (voor nieuwere/speciale modellen) afhankelijk van het type module dat we moeten herstellen! Informeert u even als u de exacte reparatie prijs wilt weten voor uw type ABS module. Meestal herstellen we de modules op de dag van binnenkomst maar uiterlijk binnen een werkdag. Ook kunnen we spoed reparaties doen en kunt u wachten op herstel. Voor een spoed reparatie hanteren we een iets hogere reparatie prijs, we herstellen hem dan binnen ca 1 uur.

Gooi een defecte module niet weg, wij kopen die graag van u over!

ECU Repair Centre
Helmond Nederland
Tel 0492 - 78 54 40

KVK 17212088
:
Toon telefoonnummer