

ABS BMW Audi 0 265 234 081 0 265 950 316 3451 6758743 34 ECU



Locatie **Noord-Brabant, Helmond**
<https://www.advertentiax.nl/x-529378-z>

ECU Repair Centre Tel 0492-785440

Problemen met uw ABS systeem? BMW Z3 E38 E39 E46 X5 520D 523i 525D 525TDS 528i 530D 540ia 745i, Bosch en ATE modules. Foutcodes, geen communicatie met computer en wielsensors.

Problemen met het ABS systeem komen regelmatig voor bij alle merken auto's en systemen (Bosch, ATE, TRW etc.). Problemen kunnen sporadisch optreden maar ook een totale uitval kan optreden. Wanneer het systeem uitvalt gaat het abs lampje branden. Meestal worden deze problemen veroorzaakt door een defecte elektronische module die direct op de ABS pomp zit gemonteerd. Foutcodes kunnen ook aangeven dat de een van de wiel sensoren defect zijn of dat er zelfs geen communicatie meer mogelijk. Soms zijn er ook problemen met het hydro deel van de pomp ook foutcodes: C 01276 (V64) 16-10 etc kunnen dan voorkomen.

Wij hebben 8 jaar ervaring met het reviseren van Auto electronica, naast deze ABS modules kunnen we ook veel andere zaken leveren, ook brandstofpomp electronica, cruise control, ontstekingsmodules, motormanagement computer etc. We reviseren de modules op een vakkundige manier. Na onze revisie zal de module weer betrouwbaar en stabiel functioneren. Uiteraard geven wij garantie op een reparatie.

Wij bieden u een voordelige reparatie aan met 1 jr garantie, ook voor particulieren en vaak direct uit voorraad leverbaar! Reparatie kosten zijn 240 EUR (incl. BTW en verzendkosten) de prijs kan soms iets

hogere uitvallen (voor nieuwere/speciale modellen) afhankelijk van het type module dat we moeten herstellen. Informeer ons u de juiste reparatie prijs voor uw ABS module. Ook kan de module na de reparatie de dag van aflevering afgeleverd worden. Ook kan de reparatie op werkdagen vóór 12.00 uur 's ochtends worden afgeleverd. Ook kan de reparatie op werkdagen vóór 12.00 uur 's ochtends worden afgeleverd. Ook kan de reparatie op werkdagen vóór 12.00 uur 's ochtends worden afgeleverd.

ECU Repair Centre
 Helmond Nederland
 Tel 0492-78 54 40



ABS BMW Audi 0 265 234
 081 0 265 950 316 3451
 6758743 34 ECU
<https://www.advertentiax.nl/x-529378-z>



ABS BMW Audi 0 265 234
 081 0 265 950 316 3451
 6758743 34 ECU
<https://www.advertentiax.nl/x-529378-z>



ABS BMW Audi 0 265 234
 081 0 265 950 316 3451
 6758743 34 ECU
<https://www.advertentiax.nl/x-529378-z>



ABS BMW Audi 0 265 234
 081 0 265 950 316 3451
 6758743 34 ECU
<https://www.advertentiax.nl/x-529378-z>



ABS BMW Audi 0 265 234
 081 0 265 950 316 3451
 6758743 34 ECU
<https://www.advertentiax.nl/x-529378-z>



ABS BMW Audi 0 265 234
 081 0 265 950 316 3451
 6758743 34 ECU
<https://www.advertentiax.nl/x-529378-z>




ABS BMW Audi 0 265 234
 081 0 265 950 316 3451
 6758743 34 ECU
<https://www.advertentiax.nl/x-529378-z>



ABS BMW Audi 0 265 234
 081 0 265 950 316 3451
 6758743 34 ECU
<https://www.advertentiax.nl/x-529378-z>



ABS BMW Audi 0 265 234
 081 0 265 950 316 3451
 6758743 34 ECU
<https://www.advertentiax.nl/x-529378-z>



ABS BMW Audi 0 265 234
 081 0 265 950 316 3451
 6758743 34 ECU
<https://www.advertentiax.nl/x-529378-z>

KVK 17212088

Overige: zx

Toon telefoonnummer