




Saab 9-3 1.9TID 88KW Sport Estate 2006 Blauw (2.500 EUR)



Locatie **Noord-Holland, Amsterdam**
<https://www.advertentiax.nl/x-598190-z>

Saab 9-3 sport estate 19TDI 120Pk
 Tellerstand: 277.186
 Carrosserievorm: Stationwagon
 Aantal deuren: 5
 Brandstofsoort: Diesel
 Bouwjaar: mrt 2006
 Transmissie: 6 versnellingen, Handgeschakeld
 Kleur: Blauw metallic
 Motorinhoud: 1.910 cc
 Aantal cilinders: 4
 Vermogen: 88 kW (120 PK)
 Topsnelheid: 195 km/u
 Acceleratie (0-100): 12,0s
 Verbruik: 5,5 l/100 km (1 op 18,2)
 Energielabel: C
 Afmetingen (LxBxH): 465 x 176 x 149 cm
 Inhoud laadruimte: 419/1.273 l
 Motorrijtuigenbelasting: € 395 - 423 per kwartaal

Opties en accessoires

 https://www.advertentiax.nl/x-598190-z Saab 9-3 1.9TID 88KW Sport Estate 2006 Blauw	 https://www.advertentiax.nl/x-598190-z Saab 9-3 1.9TID 88KW Sport Estate 2006 Blauw	 https://www.advertentiax.nl/x-598190-z Saab 9-3 1.9TID 88KW Sport Estate 2006 Blauw	 https://www.advertentiax.nl/x-598190-z Saab 9-3 1.9TID 88KW Sport Estate 2006 Blauw	 https://www.advertentiax.nl/x-598190-z Saab 9-3 1.9TID 88KW Sport Estate 2006 Blauw	 https://www.advertentiax.nl/x-598190-z Saab 9-3 1.9TID 88KW Sport Estate 2006 Blauw	 https://www.advertentiax.nl/x-598190-z Saab 9-3 1.9TID 88KW Sport Estate 2006 Blauw	 https://www.advertentiax.nl/x-598190-z Saab 9-3 1.9TID 88KW Sport Estate 2006 Blauw	 https://www.advertentiax.nl/x-598190-z Saab 9-3 1.9TID 88KW Sport Estate 2006 Blauw	 https://www.advertentiax.nl/x-598190-z Saab 9-3 1.9TID 88KW Sport Estate 2006 Blauw
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--

centrale vergrendeling
cruise control
dakrailing
deelbare achterbank
elek. ramen voor + achter
elektrische buitenspiegels
elektrische ramen voor
17 inch lichtmetalen velgen
middenarmsteun
mistlampen voor
spiegels elektrisch
spiegels verwarmd
trekhaak
variable interval ruitenwisser
warmtewerend glas
zeer mooie en technisch goed onderhouden automobiel

Onderhoudshistorie grotendeels bekend (afgelopen 1,5 jaar compleet rekeningen ter inzage).
Distributieriem vervangen bij 230.000 km. Motormanagement lampje brand weer net als vorige week. Hing
toen samen met het regenereren van de roetfilter.

Verder lak op de bumper bladderd iets en het leer van de bestuurdersstoel is wat.