

BMW E36 ABS sensor achterzijde Nieuw HQ (27,95 EUR)



Locatie **Utrecht, Woudenberg**
<https://www.advertentiax.nl/x-668576-z>

Een oplichtend ABS lampje op uw Dashboard (betekent dat er een probleem is geconstateerd in het ABS systeem en deze is uitgeschakeld) kan door een aantal defecten worden veroorzaakt. Vaak is dit een defecte ABS sensor. Dit onderdeel functioneert door veroudering niet meer zoals het hoort en moet dan plaats maken voor een nieuw exemplaar. Veelal kan dit door het uitlezen van foutcodes worden vastgesteld. Toch is het niet altijd zo dat wanneer een diagnose een ABS sensor als oorzaak aanwijst dit een 100% waterdichte oplossing blijkt. Systemen zijn doorgaans niet in staat kabelproblemen en/of defecte ABS modules te onderscheiden van een defecte sensor. Ondanks deze wetenschap is het de meest snelle en goedkoopste manier om te beginnen met de sensor. In de meeste gevallen is het probleem daarmee verholpen.


Deze aanbieding bestaat uit;

1x ABS sensor voor E36 achterzijde Nieuw (Â grijze stekker)

Autoparts-Outlet; voor al uw slijtagdelen, ABS sensoren ABS modules Diagnose>>


Afhalen op afspraak te Naarden of Woudenberg of gewoon bestellen en laten versturen.

Mocht u twifelen met de juistheid van de sensor stuur dan uw kenteken. Wij kijken in de database voor verdere.



BMW E36 ABS sensor
 achterzijde Nieuw HQ

<https://www.advertentiax.nl/x-668576-z>



BMW E36 ABS sensor
 achterzijde Nieuw HQ

<https://www.advertentiax.nl/x-668576-z>



BMW E36 ABS sensor
 achterzijde Nieuw HQ

<https://www.advertentiax.nl/x-668576-z>



BMW E36 ABS sensor
 achterzijde Nieuw HQ

<https://www.advertentiax.nl/x-668576-z>



BMW E36 ABS sensor
 achterzijde Nieuw HQ

<https://www.advertentiax.nl/x-668576-z>



BMW E36 ABS sensor
 achterzijde Nieuw HQ

<https://www.advertentiax.nl/x-668576-z>



BMW E36 ABS sensor
 achterzijde Nieuw HQ

<https://www.advertentiax.nl/x-668576-z>



BMW E36 ABS sensor
 achterzijde Nieuw HQ

<https://www.advertentiax.nl/x-668576-z>



BMW E36 ABS sensor
 achterzijde Nieuw HQ

<https://www.advertentiax.nl/x-668576-z>



BMW E36 ABS sensor
 achterzijde Nieuw HQ