

ABS pomp Jaguar S-Type 3.0 V6 10.0511-8186.1 25.0204-0771.4 (152 EUR)



Locatie **Noord-Brabant, Helmond**
<https://www.advertentiax.nl/x-671791-z>

ECU Repair Centre Helmond tel 0492 785440

Problemen met het ABS systeem komen regelmatig voor bij oa Jaguar, Volvo, Seat, Audi, VW en BMW. Problemen kunnen sporadisch optreden maar ook een totale uitval. Wanneer het systeem uitvalt gaat het abs lampje branden. Bij uitlezing van de computer kunnen verschillende storingen optreden oa wiel sensor links, rechts defect. In werkelijkheid is dan vaak de abs electronica module defect en niet de sensoren. Deze module zit boven op de pomp gemonteerd en kan eenvoudig verwijderd worden (meestal Torx 20 bitje nodig).

Wij hebben 10 jaar ervaring met het reviseren van Auto elektronica, naast deze ABS modules kunnen we ook veel andere zaken leveren en/of reviseren, o.a. diesel pompen, cruise control, ontstekingsmodules, ECUs etc. We reviseren de modules op een vakkundige manier. Na onze revisie zal de module weer betrouwbaar en stabiel functioneren. Uiteraard geven wij garantie op een reparatie.

Wij bieden u een voordelige reparatie aan met 1 jr garantie, ook voor particulieren en vaak direct uit voorraad leverbaar! Reparatie kosten zijn 199 EUR (incl. BTW en verzendkosten) de prijs kan soms iets hoger uitvallen (voor nieuwere/speciale modellen) afhankelijk van het type module dat we moeten herstellen! Informeer u even als u de exacte reparatie prijs wilt weten voor uw type ABS module. Meestal herstellen we de modules op de dag van binnen komst maar uiterlijk binnen een werkdag. Ook kunnen we spoed reparaties doen en kunt u wachten op herstel. Voor een spoed reparatie hanteren we een iets

hogere reparatie prijs, we herstellen hem dan binnen ca 1 uur.

De module defecte module weg, wij leveren een nieuwe module.

ECU Repair Centre

Helmond, Nederland
 KvK 12212088
 Tel 0031 (0)492 78 54 40

ABS pomp Jaguar S-Type 3.0 V6
 10.0511-8186.1
 25.0204-0771.4
<https://www.advertentiax.nl/x-671791-z>



ABS pomp Jaguar S-Type 3.0 V6
 10.0511-8186.1
 25.0204-0771.4
<https://www.advertentiax.nl/x-671791-z>



ABS pomp Jaguar S-Type 3.0 V6
 10.0511-8186.1
 25.0204-0771.4
<https://www.advertentiax.nl/x-671791-z>



ABS pomp Jaguar S-Type 3.0 V6
 10.0511-8186.1
 25.0204-0771.4
<https://www.advertentiax.nl/x-671791-z>



ABS pomp Jaguar S-Type 3.0 V6
 10.0511-8186.1
 25.0204-0771.4
<https://www.advertentiax.nl/x-671791-z>



ABS pomp Jaguar S-Type 3.0 V6
 10.0511-8186.1
 25.0204-0771.4
<https://www.advertentiax.nl/x-671791-z>



ABS pomp Jaguar S-Type 3.0 V6
 10.0511-8186.1
 25.0204-0771.4
<https://www.advertentiax.nl/x-671791-z>



ABS pomp Jaguar S-Type 3.0 V6
 10.0511-8186.1
 25.0204-0771.4
<https://www.advertentiax.nl/x-671791-z>



ABS pomp Jaguar S-Type 3.0 V6
 10.0511-8186.1
 25.0204-0771.4
<https://www.advertentiax.nl/x-671791-z>



ABS pomp Jaguar S-Type 3.0 V6
 10.0511-8186.1
 25.0204-0771.4
<https://www.advertentiax.nl/x-671791-z>

<https://www.advertentiax.nl/x-671791-z>

Overigen: