

## Range Rover P38 amp Classic Luftfederung Ventil Block O ringen (37,52 EUR)



Locatie **Limburg, Brunssum**  
<https://www.advertentiax.nl/x-693260-z>

Range Rover P 38 & Classic Luftfederung Ventil Block O ringe & +++Membran Dichtung.  
 Das ideale set für Range Rover P 38 & classic 2.5, 4.0,4.6 SE/DSE/HSE.

- Steigt Ihre Fahrzeug Luftfederung langsam, ist laut oder steigt vielleicht überhaupt nicht? EAS Fehlermeldung "Warnung 35 Stundenmeilen nicht überschreiten" blinkt nur der Höhenverstellung-Schalter? Fest Fehler gespeichert, Fahrzeug stoppt auf Bodenwelle und steigt nicht, dauert zu lange, um den Druck zu erreichen, Kompressor läuft übermäßig? Leck vom EAS-System, aber keine sichtbaren Lecks beim Testen der Komponenten, Fahrzeug stoppt auf Bodenwelle? Langsames Leck? Totalausfall.

- Die Kolbendichtung im EAS Luftkompressor ist abgenutzt und vielleicht sind auch das Innenfutter und die Filter gesättigt und reduzieren die Leistung deutlich.  
 Die Membran und O-Ringe in Ihrem Fahrzeuge EAS Ventilblock-System können sich auch abtragen sein und die oben erwähnten Symptome verursachen.

- Die wahrscheinlichste Ursache für den oben erwähnten Fehler und häufigste Ursache ist eine verschlissene Kolbendichtung und oder die Auskleidung in der Luftfederung Kompressoreinheit.  
 Zusammen mit einer Sättigung der Filter in der Filtereinheit. Dies führt zu einer Reduzierung der Verdichterleistung und lässt Störungen im Fahrzeug aus sowie eine Verlängerung der Zeit, die das Fahrzeug zum Anzuheben benötigt.



<https://www.advertentiax.nl/x-6932>  
 Range Rover P38 amp  
 Classic Luftfederung Ventil  
 Block O ringen



<https://www.advertentiax.nl/x-6932>  
 Range Rover P38 amp  
 Classic Luftfederung Ventil  
 Block O ringen



<https://www.advertentiax.nl/x-6932>  
 Range Rover P38 amp  
 Classic Luftfederung Ventil  
 Block O ringen



<https://www.advertentiax.nl/x-6932>  
 Range Rover P38 amp  
 Classic Luftfederung Ventil  
 Block O ringen



<https://www.advertentiax.nl/x-6932>  
 Range Rover P38 amp  
 Classic Luftfederung Ventil  
 Block O ringen




<https://www.advertentiax.nl/x-6932>  
 Range Rover P38 amp  
 Classic Luftfederung Ventil  
 Block O ringen



<https://www.advertentiax.nl/x-6932>  
 Range Rover P38 amp  
 Classic Luftfederung Ventil  
 Block O ringen



<https://www.advertentiax.nl/x-6932>  
 Range Rover P38 amp  
 Classic Luftfederung Ventil  
 Block O ringen



<https://www.advertentiax.nl/x-6932>  
 Range Rover P38 amp  
 Classic Luftfederung Ventil  
 Block O ringen



<https://www.advertentiax.nl/x-6932>  
 Range Rover P38 amp  
 Classic Luftfederung Ventil  
 Block O ringen