

Org. BMW 5 F10 X3 X4 F25 F01 RDCi banden spanning sensoren (199 EUR)



Locatie **Noord-Holland, Amsterdam**
<https://www.advertentieX.nl/x-823482-z>

Splinternieuw en origineel verplicht voor alle auto's met vanaf eerste toelating 1 januari 2015. Deze RDCi sensoren zijn enkel geschikt voor onderstaande modellen. Voor de andere BMW modellen zijn ook de specifieke RDCi sensoren direct op voorraad.

Artikelnummer ventiel: 361467928229
 Artikelnummer sensor: 685622704 & 6798872-05

Prijs complete set 4 modules en 4 ventielen €249,99 inclusief verzending.

BMW
 F10 5-serie
 F11 5-serie Touring
 F12 6-serie Coupe
 F13 6-serie Cabriolet
 F06 6-serie Gran Coupé
 F01 7-serie
 F02 7-serie facelift
 F04 7-serie Active Hybrid
 E89 Z4 Roadster
 E71 X6
 E70 X5 (vorig model)



Org. BMW 5 F10 X3 X4 F25
 F01 RDCi banden spanning
 sensoren



Org. BMW 5 F10 X3 X4 F25
 F01 RDCi banden spanning
 sensoren




Org. BMW 5 F10 X3 X4 F25
 F01 RDCi banden spanning
 sensoren



Org. BMW 5 F10 X3 X4 F25
 F01 RDCi banden spanning
 sensoren



Org. BMW 5 F10 X3 X4 F25
 F01 RDCi banden spanning
 sensoren



Org. BMW 5 F10 X3 X4 F25
 F01 RDCi banden spanning
 sensoren



Org. BMW 5 F10 X3 X4 F25
 F01 RDCi banden spanning
 sensoren



Org. BMW 5 F10 X3 X4 F25
 F01 RDCi banden spanning
 sensoren



Org. BMW 5 F10 X3 X4 F25
 F01 RDCi banden spanning
 sensoren



Org. BMW 5 F10 X3 X4 F25
 F01 RDCi banden spanning
 sensoren

<https://www.advertentieX.nl/x-823482-z>