

Brandstofpomp PSG16 2.0 2.2 DTI vanaf 2001 dubbele stekker (350 EUR)





Locatie **Noord-Holland, Amsterdam**
<https://www.advertentiax.nl/x-828187-z>



Ecu-tronic
 Duinkerkenstraat 9
 9723 BN Groningen
 Tel: 050-7070861
 Mob: 06-45449001
 kvk: 01125506

- reparatie van een losse pomp met slecht aanslaande motor : € 350,-
- revisie van een losse pomp vanaf € 599,-
- demontage + montage ruil brandstofpomp + compleet inleren : € 950,-
- als extra service : wij halen uw auto voor slechts € 0,40/km in heel Nederland (starttarief € 30,- met een minimum van € 50,-)

 Brandstofpomp PSG16 2.0 2.2 DTI vanaf 2001 dubbele stekker https://www.advertentiax.nl/x-828187-z	 Brandstofpomp PSG16 2.0 2.2 DTI vanaf 2001 dubbele stekker https://www.advertentiax.nl/x-828187-z	 Brandstofpomp PSG16 2.0 2.2 DTI vanaf 2001 dubbele stekker https://www.advertentiax.nl/x-828187-z	 Brandstofpomp PSG16 2.0 2.2 DTI vanaf 2001 dubbele stekker https://www.advertentiax.nl/x-828187-z	 Brandstofpomp PSG16 2.0 2.2 DTI vanaf 2001 dubbele stekker https://www.advertentiax.nl/x-828187-z	 Brandstofpomp PSG16 2.0 2.2 DTI vanaf 2001 dubbele stekker https://www.advertentiax.nl/x-828187-z	 Brandstofpomp PSG16 2.0 2.2 DTI vanaf 2001 dubbele stekker https://www.advertentiax.nl/x-828187-z	 Brandstofpomp PSG16 2.0 2.2 DTI vanaf 2001 dubbele stekker https://www.advertentiax.nl/x-828187-z	 Brandstofpomp PSG16 2.0 2.2 DTI vanaf 2001 dubbele stekker https://www.advertentiax.nl/x-828187-z	 Brandstofpomp PSG16 2.0 2.2 DTI vanaf 2001 dubbele stekker https://www.advertentiax.nl/x-828187-z
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--

* genoemde prijzen zijn excl. btw, excl. verzendkosten en incl. 1 jaar garantie. Wij streven ernaar dat de prijs van de pomp overeenkomt met de werkelijke waarde die u hebt betaald.