

Telelever rubber R1200GS R1150GS R1100GS R1200RT (25 EUR)



Locatie

Noord-Holland, Amsterdam

<https://www.advertentieX.nl/x-922381-z>




Bij veel BMW motoren scheurt het rubber van het kogelgewricht van de telelever aan de voorkant. Dit komt doordat het rubber van ouderdom zijn flexibiliteit verliest. Zie de laatste foto.

In plaats van het gehele gewricht te vervangen kan ook een vervangend harmonica rubber geleverd worden.


Om het te vervangen zijn een inbussleutel nr 7 en een ringsleutel nr 21 vereist. Dat zijn incurante maten. Bij een R1200GS moet de onderste bout van de schokdemper ook los gemaakt worden om de telelever omhoog te brengen, zodat het oude rubber er afgehaald kan worden. Bij een R1150GS moet het stuur los gemaakt worden en naar voren gekanteld worden, zodat er extra ruimte komt voor de remleiding om de voorvork te laten zakken. Let op dat bij het laten zakken van de voorvork, dit beperkt wordt door de remleiding. Daarna moet de telelever een stukje omhoog om ruimte te maken voor het verwijderen van het rubber. De metalen spanveer die om de onderkant van het rubber zit kan niet meer gebruikt worden. Dit kan dan vervangen worden door een ty-rap of o-ring.

Het rubber kan verzonden worden om het zelf te monteren of voor 50 euro inclusief montage geleverd worden. Bij verzending moet rekening gehouden worden met maximaal 10 dagen verzendtijd indien ik het rubber niet op voorraad.



Telelever rubber R1200GS
R1150GS R1100GS R1200RT

<https://www.advertentieX.nl/x-9223>



Telelever rubber R1200GS
R1150GS R1100GS R1200RT

<https://www.advertentieX.nl/x-9223>



Telelever rubber R1200GS
R1150GS R1100GS R1200RT

<https://www.advertentieX.nl/x-9223>



Telelever rubber R1200GS
R1150GS R1100GS R1200RT

<https://www.advertentieX.nl/x-9223>



Telelever rubber R1200GS
R1150GS R1100GS R1200RT

<https://www.advertentieX.nl/x-9223>



Telelever rubber R1200GS
R1150GS R1100GS R1200RT

<https://www.advertentieX.nl/x-9223>



Telelever rubber R1200GS
R1150GS R1100GS R1200RT

<https://www.advertentieX.nl/x-9223>



Telelever rubber R1200GS
R1150GS R1100GS R1200RT

<https://www.advertentieX.nl/x-9223>



Telelever rubber R1200GS
R1150GS R1100GS R1200RT

<https://www.advertentieX.nl/x-9223>



Telelever rubber R1200GS
R1150GS R1100GS R1200RT

<https://www.advertentieX.nl/x-9223>