

BMW 135i 335i 535i n54 n55 walnut blasting (300 EUR)



Locatie **Noord-Holland, Purmerend**
<https://www.advertentiax.nl/x-978092-z>

Goededag,

bij de direct ingespoten bmw motoren is het een veel voorkomend probleem dat het inlaattraject vervuild raakt (Carbon build up). dit gebeurt over het algemeen bij de volgende motorblokken:

N43
 N53
 N54
 N55
 N62
 N74
 N20
 N26

Enkele vervelende symptomen van een vervuild inlaattraject zijn:

- Motor loopt onregelmatig bij koude start
- Motor houdt in (vooral bij laag toerental)
- Pk verlies
- Hoger brandstofverbruik dan normaal

Het is mogelijk al jarenlang opgevoerd met walnoten van diverse soorten (foto's van de walnoten). De resultaten van het walnoten schroomblijven anders dan de postie. Het is interessant te zien wat de resultaten zijn van het walnoten schroomblijven. Het is interessant te zien wat de resultaten zijn van het walnoten schroomblijven.

Het walnoten schroomblijven neemt ongeveer een halve dag in beslag (4 uur).
 Met vriendelijke groet,



<https://www.advertentiax.nl/x-9780>
 BMW 135i 335i 535i n54 n55
 walnut blasting




<https://www.advertentiax.nl/x-9780>
 BMW 135i 335i 535i n54 n55
 walnut blasting




<https://www.advertentiax.nl/x-9780>
 BMW 135i 335i 535i n54 n55
 walnut blasting




<https://www.advertentiax.nl/x-9780>
 BMW 135i 335i 535i n54 n55
 walnut blasting



<https://www.advertentiax.nl/x-9780>
 BMW 135i 335i 535i n54 n55
 walnut blasting



<https://www.advertentiax.nl/x-9780>
 BMW 135i 335i 535i n54 n55
 walnut blasting




<https://www.advertentiax.nl/x-9780>
 BMW 135i 335i 535i n54 n55
 walnut blasting



<https://www.advertentiax.nl/x-9780>
 BMW 135i 335i 535i n54 n55
 walnut blasting



<https://www.advertentiax.nl/x-9780>
 BMW 135i 335i 535i n54 n55
 walnut blasting



<https://www.advertentiax.nl/x-9780>
 BMW 135i 335i 535i n54 n55
 walnut blasting