

Oliepomp ombouw balansas module 2.0 TDI (295 EUR)




Locatie **Limburg, Heel**
<https://www.advertentiex.nl/x-975794-z>

Ecu-tronic
 Duinkerkenstraat 9
 9723 BN Groningen
 Tel: 050-7070861
 Mob: 06-45449001
 kvk: 01125506

Bij de eerste serie 2.0TDI motoren uit VAG merken (audi, seat, skoda en vw) zijn er nogal wat problemen met de balansasmodule met ingebouwde oliepom. Het is een ingenieus systeem, dat bedacht is om zo veel mogelijk trillingen uit de motorloop te halen d.m.v. balansgewichten.
 Echter, dit systeem is erg gevoelig en blijkt soms zelfs geen 100.000km mee te gaan. Dat terwijl een conventionele oliepom soms zelf een motorleven lang meegaat. Het probleem wat zich aandient is dat er speling ontstaat in de balansasmodule op het asje dat de oliepom aandrijft. Ketting en tandwiel slijten hierdoor en gevolg is dat de oliedruk wegvalt. Door een wegvallende oliedruk is er kans op schade aan de turbo en motor.

Wij kunnen het storingsgevoelige systeem met de balansas vervangen door een conventionele ketting aangedreven oliepom.

Prijzen :

 Oliepom ombouw balansas module 2.0 TDI https://www.advertentiex.nl/x-975794-z	 Oliepom ombouw balansas module 2.0 TDI https://www.advertentiex.nl/x-975794-z	 Oliepom ombouw balansas module 2.0 TDI https://www.advertentiex.nl/x-975794-z	 Oliepom ombouw balansas module 2.0 TDI https://www.advertentiex.nl/x-975794-z	 Oliepom ombouw balansas module 2.0 TDI https://www.advertentiex.nl/x-975794-z	 Oliepom ombouw balansas module 2.0 TDI https://www.advertentiex.nl/x-975794-z	 Oliepom ombouw balansas module 2.0 TDI https://www.advertentiex.nl/x-975794-z	 Oliepom ombouw balansas module 2.0 TDI https://www.advertentiex.nl/x-975794-z	 Oliepom ombouw balansas module 2.0 TDI https://www.advertentiex.nl/x-975794-z	 Oliepom ombouw balansas module 2.0 TDI https://www.advertentiex.nl/x-975794-z
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--