

Brandstofpomp PSG16 2.0 2.2 DTI vanaf 2001 dubbele stekker (350 EUR)





Locatie **Limburg, Heel**
<https://www.advertentieX.nl/x-1022066-z>



Ecu-tronic
 Duinkerkenstraat 9
 9723 BN Groningen
 Tel: 050-7070861
 kvk: 01125506

- reparatie van een losse pomp met slecht aanslaande motor : € 350,-
- revisie van een losse pomp vanaf € 599,-
- demontage + montage ruil brandstofpomp + compleet inleren : € 950,-
- als extra service : wij halen uw auto voor slechts € 0,40/km in heel Nederland (starttarief € 30,- met een minimum van € 50,-)

* genoemde prijzen zijn excl. btw, excl verzendkosten en incl. 1 jaar garantie. Wij streven erna
 auto's/pompen de volgende werkdag klaar te hebben.

 Brandstofpomp PSG16 2.0 2.2 DTI vanaf 2001 dubbele stekker https://www.advertentieX.nl/x-1022066-z	 Brandstofpomp PSG16 2.0 2.2 DTI vanaf 2001 dubbele stekker https://www.advertentieX.nl/x-1022066-z	 Brandstofpomp PSG16 2.0 2.2 DTI vanaf 2001 dubbele stekker https://www.advertentieX.nl/x-1022066-z	 Brandstofpomp PSG16 2.0 2.2 DTI vanaf 2001 dubbele stekker https://www.advertentieX.nl/x-1022066-z	 Brandstofpomp PSG16 2.0 2.2 DTI vanaf 2001 dubbele stekker https://www.advertentieX.nl/x-1022066-z	 Brandstofpomp PSG16 2.0 2.2 DTI vanaf 2001 dubbele stekker https://www.advertentieX.nl/x-1022066-z	 Brandstofpomp PSG16 2.0 2.2 DTI vanaf 2001 dubbele stekker https://www.advertentieX.nl/x-1022066-z	 Brandstofpomp PSG16 2.0 2.2 DTI vanaf 2001 dubbele stekker https://www.advertentieX.nl/x-1022066-z	 Brandstofpomp PSG16 2.0 2.2 DTI vanaf 2001 dubbele stekker https://www.advertentieX.nl/x-1022066-z	 Brandstofpomp PSG16 2.0 2.2 DTI vanaf 2001 dubbele stekker https://www.advertentieX.nl/x-1022066-z
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--