

SUZUKU Vx 800 V-twin 1990 ZX7R. (1.400 EUR)



Locatie Zuid-Holland
<https://www.advertentiex.nl/x-1024198-z>

te koop mooie suzuki vx800.

Goede motor met veel koppel en een relaxte zit houding.

Motor is in goede staat banden remmen in orde.

Heb de motor nog niet heel lang ik was van plan over te stappen van een supersport naar deze toumotor.


Motor rijdt heerlijk maar het is toch niet mijn type motor.

Ik heb de motor voor mij zelf klaar gemaakt door 2 weken geleden de volgende onderdelen te vervangen:

- Accu
- Motorolie
- Oliefilter
- Cardan olie
- Bougies en luchtfilter gecontroleerd deze waren nog ruim voldoende.

Veder een leuke motor om te zien met een goed v twin geluid , led knipperlichten en bar end spiegels.

Enige punt van aandacht is dat de toerenteller niet werkt. Signaal is aanwezig toerenteller zelf dient vervangen te worden.



SUZUKU Vx 800 V-twin 1990
 ZX7R.

<https://www.advertentiex.nl/x-1024198-z>



SUZUKU Vx 800 V-twin 1990
 ZX7R.

<https://www.advertentiex.nl/x-1024198-z>




SUZUKU Vx 800 V-twin 1990
 ZX7R.

<https://www.advertentiex.nl/x-1024198-z>




SUZUKU Vx 800 V-twin 1990
 ZX7R.

<https://www.advertentiex.nl/x-1024198-z>




SUZUKU Vx 800 V-twin 1990
 ZX7R.

<https://www.advertentiex.nl/x-1024198-z>



SUZUKU Vx 800 V-twin 1990
 ZX7R.

<https://www.advertentiex.nl/x-1024198-z>




SUZUKU Vx 800 V-twin 1990
 ZX7R.

<https://www.advertentiex.nl/x-1024198-z>



SUZUKU Vx 800 V-twin 1990
 ZX7R.

<https://www.advertentiex.nl/x-1024198-z>



SUZUKU Vx 800 V-twin 1990
 ZX7R.

<https://www.advertentiex.nl/x-1024198-z>



SUZUKU Vx 800 V-twin 1990
 ZX7R.

<https://www.advertentiex.nl/x-1024198-z>

Ik heb de motor voor mij zelf klaar gemaakt door 2 weken geleden de volgende onderdelen te vervangen:
 Accu
 Motorolie
 Oliefilter
 Cardan olie
 Bougies en luchtfilter gecontroleerd deze waren nog ruim voldoende.
 Verder een leuke motor om te zien met een goed v twin geluid , led knipperlichten en bar end spiegels.
 Enige punt van aandacht is dat de toerenteller niet werkt. Signaal is aanwezig toerenteller zelf dient vervangen te worden.