

Ducati Superlight II



Locatie **Zuid-Holland, Barendrecht**
<https://www.advertentiax.nl/x-1059365-z>



Omdat ik toch wel heel veel kilometers op de motor rijd, heb ik een nieuwere motor gekocht. Ik bied dan ook met pijn in mijn hart, en omdat het echt niet in de schuur past, mijn Ducati 900 Superlight aan.

Het gaat om een 900 Superlight II uit 1993. Rond 38.000 kilometer is hij onderhanden genomen door Biggelaar en zijn alle zwakke punten aangepakt. Zelf heeft hij mij nooit laten staan, en het is altijd starten en lopen geweest. Rond 40.000 kilometer is de veer die de versnellingspook terug laat springen gebroken, en deze is door een dealer vervangen voor het gemodificeerde sterkere exemplaar. Begin dit jaar is de motor voorzien van nieuwe vloeistoffen (Motul 300v)

5/2020 zijn de distributie-riemen en de keerringen in de voorvorken, en de remblokken voor vervangen door Ducati Verduyn.

Er zit op dit moment een stalen achterbrug in, maar de originele aluminium (ongebroken en niet gescheurd) zit erbij. De uitlaten zijn van Bos en voorzien van (verwijderbare) db-killers. De originele uitlaten zitten erbij.

Graag bieden naar waarde, want ze worden alleen maar meer.

 Ducati Superlight II https://www.advertentiax.nl/x-1059365-z	 Ducati Superlight II https://www.advertentiax.nl/x-1059365-z	 Ducati Superlight II https://www.advertentiax.nl/x-1059365-z	 Ducati Superlight II https://www.advertentiax.nl/x-1059365-z	 Ducati Superlight II https://www.advertentiax.nl/x-1059365-z	 Ducati Superlight II https://www.advertentiax.nl/x-1059365-z	 Ducati Superlight II https://www.advertentiax.nl/x-1059365-z	 Ducati Superlight II https://www.advertentiax.nl/x-1059365-z	 Ducati Superlight II https://www.advertentiax.nl/x-1059365-z	 Ducati Superlight II https://www.advertentiax.nl/x-1059365-z
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--