

Defecte Sony Xperia 10 2.



Locatie **Utrecht, Nieuwegein**
<https://www.advertentiex.nl/x-1060886-z>



Defecte Sony Xperia 10 2.

Deze telefoon was zo goed als nieuw. Ik heb hem laten vallen vanuit m'n jas, hij kwam helaas verkeerd terecht. Na de val deed alles het nog, zat alleen een klein soort inktvlek in het scherm.

De telefoon nog gewoon gebruikt, alleen werd die vlek steeds groter. Na enige tijd was de inktvlek over het hele scherm verspreid waardoor ik niks meer kan zien in het scherm.

Vanaf de buitenkant zie je geen beschadigingen. Het scherm moet alleen schoon gemaakt worden. Waarschijnlijk is er aan de binnenkant iets los geraakt waardoor je die vlek krijgt (dit vertelden ze me bij T-Mobile).

Telefoon reageert verder wel (getest door de telefoon aan de oplader te leggen, je voelt hem dan trillen).

Verder compleet met originele doos, oplader, boekjes en hoesje.

Hoeft niet weg voor een gigantisch bod. Als je hem kan maken, heb je er een goede telefoon aan. Ik laat hem zelf niet repareren, heb inmiddels zelf een andere.



Defecte Sony Xperia 10 2.

<https://www.advertentiex.nl/x-1060886-z>



Defecte Sony Xperia 10 2.

<https://www.advertentiex.nl/x-1060886-z>



Defecte Sony Xperia 10 2.

<https://www.advertentiex.nl/x-1060886-z>



Defecte Sony Xperia 10 2.

<https://www.advertentiex.nl/x-1060886-z>



Defecte Sony Xperia 10 2.

<https://www.advertentiex.nl/x-1060886-z>



Defecte Sony Xperia 10 2.

<https://www.advertentiex.nl/x-1060886-z>




Defecte Sony Xperia 10 2.

<https://www.advertentiex.nl/x-1060886-z>



Defecte Sony Xperia 10 2.

<https://www.advertentiex.nl/x-1060886-z>



Defecte Sony Xperia 10 2.

<https://www.advertentiex.nl/x-1060886-z>



Defecte Sony Xperia 10 2.

<https://www.advertentiex.nl/x-1060886-z>