

blackberry 9810 torch en Bold 9700 defect



Locatie **Noord-Holland, Wormerveer**
<https://www.advertentiex.nl/x-1166596-z>



blackberry 9810 torch en Bold 9700 defect

beide zonder opladers

merk: blackberry, 9810
 heeel erg mooie telefoon
 wil niet meer opstarten
 om de plek onder de witte streep op de eerste foto staat het imei-nummer

merk: blackberry, 9700 bold
 zonder accu
 laad wel op (met een geleende batterij)
 toont niets op het scherm (wit scherm)
 scherm heeft geen krassen (zit nog een 'screenprotector').



blackberry 9810 torch en Bold
 9700 defect

<https://www.advertentiex.nl/x-1166596-z>



blackberry 9810 torch en Bold
 9700 defect

<https://www.advertentiex.nl/x-1166596-z>



blackberry 9810 torch en Bold
 9700 defect

<https://www.advertentiex.nl/x-1166596-z>




blackberry 9810 torch en Bold
 9700 defect

<https://www.advertentiex.nl/x-1166596-z>



blackberry 9810 torch en Bold
 9700 defect

<https://www.advertentiex.nl/x-1166596-z>



blackberry 9810 torch en Bold
 9700 defect

<https://www.advertentiex.nl/x-1166596-z>



blackberry 9810 torch en Bold
 9700 defect

<https://www.advertentiex.nl/x-1166596-z>



blackberry 9810 torch en Bold
 9700 defect

<https://www.advertentiex.nl/x-1166596-z>



blackberry 9810 torch en Bold
 9700 defect

<https://www.advertentiex.nl/x-1166596-z>



blackberry 9810 torch en Bold
 9700 defect

<https://www.advertentiex.nl/x-1166596-z>