



---

- Onderhoud geschiedenis 2013/2021 (zelf bijgehouden)

OPTIONEEL:

LED Koplamp (+200euro zie foto)

SERVICEBEURT:

Servicebeurt uitgevoerd bij 59109KM

- Olie 10W40 + oliefilter

- Nieuwe bougies

- Remvloeistof V&A

- Oliekering aftapschroef

- Nieuwe luchtfilter

- Scottoiler gevuld

MINPUNTEN:

Helaas is iemand in het verleden stinkjaloers geweest en heeft mijn GS omgeduwd, hierdoor is er een scheur in een kap ontstaan die ik provisorisch heb gerepareerd (zie foto).

Door de Valbeugels (die voor 2013/2017 modellen zijn bedoeld) kunnen de voorste knipperlichten niet fatsoenlijk worden gemonteerd. LED knipperlichten zullen wel op de juiste manier kunnen worden gemonteerd omdat deze compacter zijn.

Doe een goed bod of bel me en kom snel langs om hem te bekijken en een proefrit te.