

Audi Allroad 2.7 V6 184KW AUT 2003 Grijs (3.750 EUR)



Locatie **Noord-Brabant, Helmond**
<https://www.advertentiax.nl/x-1181623-z>

!!! In prijs verlaagd naar € 3750,00 !!!

!!! Youngtimer !!!

Zeer comfortabele snelle auto om in te rijden.
 Heb nu zelf een kleinere sportievere auto.

Origineel Nederlandse auto:
 V6 2.7T Biturbo 250PK
 Allroad
 Automaat
 TipTronic
 Navigatie
 Xenon verlichting
 Bose geluidsinstallatie
 Trekhaak
 Parrot Carkit
 Bekleding leer/alcantara
 Stuurbediening

Deze Audi is sinds sept 2016 in mijn bezit (KM stand 225000).

Voor meer info heeft deze Audi een uitgebreide historie (in huis) en om de
 vakkundige repareren te laten zien.
 Vrij van problemen en schade. Weliswaar dat de
 onderhoudskosten de Audi een klein bezit zijn. Het volgen
 punten nog gedaan:

Nieuwe compressor voor niveauregeling
 Nieuw verdeelstuk voor niveauregeling
 Nieuwe dynamo
 Nieuwe banden
 APK tot 21 aug 2021



<https://www.advertentiax.nl/x-1181623-z>
 Audi Allroad 2.7 V6 184KW
 AUT 2003 Grijs



<https://www.advertentiax.nl/x-1181623-z>
 Audi Allroad 2.7 V6 184KW
 AUT 2003 Grijs



<https://www.advertentiax.nl/x-1181623-z>
 Audi Allroad 2.7 V6 184KW
 AUT 2003 Grijs



<https://www.advertentiax.nl/x-1181623-z>
 Audi Allroad 2.7 V6 184KW
 AUT 2003 Grijs



<https://www.advertentiax.nl/x-1181623-z>
 Audi Allroad 2.7 V6 184KW
 AUT 2003 Grijs




<https://www.advertentiax.nl/x-1181623-z>
 Audi Allroad 2.7 V6 184KW
 AUT 2003 Grijs



<https://www.advertentiax.nl/x-1181623-z>
 Audi Allroad 2.7 V6 184KW
 AUT 2003 Grijs



<https://www.advertentiax.nl/x-1181623-z>
 Audi Allroad 2.7 V6 184KW
 AUT 2003 Grijs



<https://www.advertentiax.nl/x-1181623-z>
 Audi Allroad 2.7 V6 184KW
 AUT 2003 Grijs



<https://www.advertentiax.nl/x-1181623-z>
 Audi Allroad 2.7 V6 184KW
 AUT 2003 Grijs

Voorheen ook alle benodigde onderhoud uitgevoerd.
Alle facturen e.d. zijn beschikbaar.

Nog aan te pakken:

Motormanagement: is op 23-10-2020 uitgelezen door :
Van Udenhout Helmond.

Diagnose: Storing secundaire luchtpomp doorlaat
te klein Cil.rij 1&2.

Oplossing: Navraag bij van Udenhout. Vervangen van de
secundaire pomp. Kosten ± € 500,00.

Ondanks het branden van het lampje is er niets merkbaar.

Bekleding bestuurdersstoel.

En ja, nog ff!!!!