

Suzuki GS400 Carburateurs Mikuni Kogyo Revisie (160 EUR)



Locatie **Utrecht, Veenendaal**
<https://www.advertentiax.nl/x-1243243-z>

Set gereviseerde GS400 carburateurs

Gedemonteerd, gesplitst, ultrasoon gereinigd, ultrasoon corrosie/oxidatie behandeld, gecontroleerd, gemonteerd, afgesteld en gereviseerd. (Incl. garantie op functioneren.)

Merk/Type: Suzuki GS 400
 Carburateurs: Mikuni Kogyo
 Stationair: #22.5
 Primair: #112.5

"Plug en Play", alleen nog (na)-synchroniseren op de desbetreffende motor.

Liever uw eigen set ultrasoon gereinigd en gereviseerd hebben?
 Werkzaamheden bij reinigen & reviseren:

U kunt uw set carburateurs aanleveren zoals ze van de motor afkomen. De carburateurs worden zorgvuldig gedemonteerd en afstellingen van de carburateurs worden per stuk gecontroleerd en genoteerd. De onderdelen gaan dan in verschillende verwarmde ultrasoon reinigers (GeneralSonic SG27 en GeneralSonic SG03) met Tickopur R33, TR3 en/of RW77 reinigingsvloeistof afhankelijk van het te reinigen materiaal. De carburateurs worden alle in twee grondig gespoeld, droog en gecontroleerd. Eenmaal in de montage en gecontroleerd worden de carburateurs weer gedemonteerd om te kijken van welke revisieset ze moeten worden voorzien. De ringen worden van metaal afgehaald en afgepoetst. De bijbehorende schroeven of moeren worden terug gezet naar fabrieksafstellingen. Vlotterhoogte van de carburateurs worden gecontroleerd en afgesteld naar fabrieksafstellingen. Als laatste controle worden de carburateurs op een lektestank gezet die onder lichte druk de carburateurs vult met benzine om eventuele lekkages uit te sluiten.


Wat is ultrasoon reinigen:

Ultrasoon reinigen is een zeer effectieve reinigingstechniek. Het reinigingseffect in een ultrasoon bad



Suzuki GS400 Carburateurs
 Mikuni Kogyo Revisie

<https://www.advertentiax.nl/x-1243243-z>



Suzuki GS400 Carburateurs
 Mikuni Kogyo Revisie

<https://www.advertentiax.nl/x-1243243-z>



Suzuki GS400 Carburateurs
 Mikuni Kogyo Revisie

<https://www.advertentiax.nl/x-1243243-z>



Suzuki GS400 Carburateurs
 Mikuni Kogyo Revisie

<https://www.advertentiax.nl/x-1243243-z>




Suzuki GS400 Carburateurs
 Mikuni Kogyo Revisie

<https://www.advertentiax.nl/x-1243243-z>



Suzuki GS400 Carburateurs
 Mikuni Kogyo Revisie

<https://www.advertentiax.nl/x-1243243-z>



Suzuki GS400 Carburateurs
 Mikuni Kogyo Revisie

<https://www.advertentiax.nl/x-1243243-z>



Suzuki GS400 Carburateurs
 Mikuni Kogyo Revisie

<https://www.advertentiax.nl/x-1243243-z>



Suzuki GS400 Carburateurs
 Mikuni Kogyo Revisie

<https://www.advertentiax.nl/x-1243243-z>



Suzuki GS400 Carburateurs
 Mikuni Kogyo Revisie

<https://www.advertentiax.nl/x-1243243-z>

ontstaat doordat geluidsgolven door de reinigingsvloeistof worden gestuurd. Hierdoor ontstaan tienduizenden luchtbelletjes die door de geluidsgolven in elkaar klappen. Deze implosies hebben een veelvoud aan kleine stromingen door de reinigingsvloeistof tot gevolg. Deze stromingen functioneren als een borstel en weken het vuil los van het voorwerp. Met als gevolg: het ultrasoon reinigen van de voorwerpen die zich in de ultrasoon reiniger bevinden. Dit zonder te krassen of te schuren en tot op plaatsen waar je met de hand of het oog niet bij kunt.

Tags:

Ultrasoon reinigen, Onderhoud, Ultrasoon Reiniger, Carburateur, Carburateurs, Schoonmaken, Revisie, Reviseren, Tickopur R33 , Tickopur RW77, Tickopur TR3, Ultrasoon bad, GeneralSonic SG27, GeneralSonic, SG03 Mikuni,,