

Kawasaki ZZR600 Carburateurs (Keihin V822) Revisie (220 EUR)



Locatie

Noord-Holland, Amsterdam

<https://www.advertentia.nl/x-1360931-z>

Gereviseerde set Kawasaki ZZR600 Carburateurs

Carburateurs zijn gedemonteerd, gesplitst, ultrasoon gereinigd, ultrasoon corrosie/oxidatie behandeld, gecontroleerd, gemonteerd, afgesteld en gereviseerd. (Incl. garantie op functioneren.)

Plug en Play, alleen nog synchroniseren op de desbetreffende motor.

Kawasaki ZZR600 Carburateurs 1993-2002

Carburateur Type: Keihin V822

Stationair: #35

Primair: #135

Inruil mogelijk: €180,- vraag naar de voorwaarden.

Liever uw eigen set ultrasoon gereinigd en gereviseerd hebben? €160,- inclusief 4 basis revisiesets.

Liever uw eigen set ultrasoon gereinigd en gereviseerd hebben?

Werkzaamheden bij reinigen & reviseren:


U kunt uw set carburateurs aanleveren zoals ze van de motor afkomen. De carburateurs worden

[illegible]

Wat is ultrasoon reinigen:



Kawasaki ZZR600
Carburateurs (Keihin V822)
Revisie



Kawasaki ZZR600
Carburateurs (Keihin V822)
Revise

<https://www.advertentiax.nl/x-1360>
931-z



Kawasaki ZZR600
Carburateurs (Keihin V822)
Revise
<https://www.advertentiax.nl/x-1360931-z>



Kawasaki ZZR600
Carburateurs (Keihin V822)
Revise
<https://www.advertentiax.nl/x-1360>
931-z



What is ultra



reïngen:




chrijven worden
en. Vlottermoegt
i. Als laatste
ers valt met be



955-1360
http://www.advertentia.nl/x-1360



hij lezing stond
worden gcont
raters op een
age uit te stur
91-7
hijps
www.advertentie
x.nl/x-1360
Keine
Continent
(Keinin
V822)
fawasaki
42R000



Kawasaki ZZR600
Garburateurs (Keihin V822)
Revisie
In het onderzoek
wordt gebruik
gemaakt van
www.advertentietex.nl/x-1360
901-7

Ultrasoon reinigen is een zeer effectieve reinigingstechniek. Het reinigingseffect in een ultrasoon bad ontstaat doordat geluidsgolven door de reinigingsvloeistof worden gestuurd. Hierdoor ontstaan tienduizenden luchtbelletjes die door de geluidsgolven in elkaar klappen. Deze implosies hebben een veelvoud aan kleine stromingen door de reinigingsvloeistof tot gevolg. Deze stromingen functioneren als een borstel en weken het vuil los van het voorwerp. Met als gevolg: het ultrasoon reinigen van de voorwerpen die zich in de ultrasoon reiniger bevinden. Dit zonder te krassen of te schuren en tot op plaatsen waar je met de hand of het oog niet bij kunt.

Tags:

Ultrasoon reinigen, Onderhoud, Ultrasoon Reiniger, Carburateur, Carburateurs, Schoonmaken, Revisie, Reviseren, Tickopur R33 , Tickopur RW77, Tickopur TR3, Ultrasoon bad, GeneralSonic SG27, GeneralSonic, SG03 Mikuni,,