



SAAB 9-3 TURBO AERO 2.0 (5.500 EUR)



Locatie **Utrecht, Breukelen**
<https://www.advertentiax.nl/x-1433518-z>

De best onderhouden Saab van Nederland mag weg voor een schappelijke prijs. De motor is getuned voordat ik hem kocht en heeft 250 pk. Hieronder een lijst van het onderhoud op chronologische volgorde van de afgelopen twee jaar. Alle facturen zijn aanwezig!

Airco gevuld
 Inspectiebeurt
 Deurslot rechts achter defect > vervangen
 Koplampen polijsten
 Ruitensproeiers afstellen
 Intercooler upgrade DO88 (inclusief lucht slangen set)
 Rechter stadslicht vervangen
 Oliebeurt 273.000km
 schokdempers vooras origineel Saab (sachs)
 Scheur in leer van de stoel repareren
 Draagarmen achter
 Veersteunen achter
 Remschijven en blokken achter
 Stuurpomp gereviseerd
 Handremkabel links en rechts
 Spoorstang achter plus excentriekbouten

 https://www.advertentiax.nl/x-1433518-z SAAB 9-3 TURBO AERO 2.0	 https://www.advertentiax.nl/x-1433518-z SAAB 9-3 TURBO AERO 2.0	 https://www.advertentiax.nl/x-1433518-z SAAB 9-3 TURBO AERO 2.0	 https://www.advertentiax.nl/x-1433518-z SAAB 9-3 TURBO AERO 2.0	 https://www.advertentiax.nl/x-1433518-z SAAB 9-3 TURBO AERO 2.0	 https://www.advertentiax.nl/x-1433518-z SAAB 9-3 TURBO AERO 2.0	 https://www.advertentiax.nl/x-1433518-z SAAB 9-3 TURBO AERO 2.0	 https://www.advertentiax.nl/x-1433518-z SAAB 9-3 TURBO AERO 2.0	 https://www.advertentiax.nl/x-1433518-z SAAB 9-3 TURBO AERO 2.0	 https://www.advertentiax.nl/x-1433518-z SAAB 9-3 TURBO AERO 2.0
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Veerpootlager links en rechts
 Vervangen dynamische
 Stang en buis
 Achter versnellings
 Achter versnellings
 Oliebeurt bij 286.000km
 Pakking vacuümpomp
 Distributieketting en spanners
 Condensor
 Airco gevuld
 Pakkingen (kleppendecksel, uitslaatspruitstuk)
 Stuurstang rechts

Sportluchtfilter KN
Gegroefde remschijven voor
Remblokken voor
Waterpomp
4 Pirelli P0 banden
Rubbers draagarmen
Excentriekbouten camber vooras
Pakkingen vacuümpomp
Oliebeurt bij 303000km
4 bougies bij 303000km
Stabilisator stang rubbers achter
Lager wielophanging schokdemper
Koppeling + vliegwiel
Versn bak vervangen bij 303000km
Speakers hoedenplank
4 Velgen richten
Xenon koplamp hoogteregelaar vooras
Oliebeurt bij 315000km

Apk tot 23-01!