

BMW 5-Serie 2.5 I 525 AUT 2006 Zwart (2.500 EUR)



Locatie **Noord-Brabant, Dorst**
<https://www.advertentiax.nl/x-1478437-z>



Motorbok is niet goed meer. De auto rijdt nog maar als ik redelijk veel gas geef dan verliest de auto vermogen en komt er veel witte rook uit de uitlaat. Ik ben zelf geen automonteur, maar ik heb mij laten vertellen dat er een nieuw motorblok in moet. Het is ook mogelijk om het motorblok uit elkaar te halen, maar dan is het nog de vraag wat je tegen komt. Het grootste probleem is dat het motorbok olie in de cilinders zuigt. Ook zit er een kras in de voorraam en is het display scherm.



BMW 5-Serie 2.5 I 525 AUT
2006
Zwart

<https://www.advertentiax.nl/x-1478437-z>




BMW 5-Serie 2.5 I 525 AUT
2006
Zwart

<https://www.advertentiax.nl/x-1478437-z>



BMW 5-Serie 2.5 I 525 AUT
2006
Zwart

<https://www.advertentiax.nl/x-1478437-z>



BMW 5-Serie 2.5 I 525 AUT
2006
Zwart

<https://www.advertentiax.nl/x-1478437-z>



BMW 5-Serie 2.5 I 525 AUT
2006
Zwart

<https://www.advertentiax.nl/x-1478437-z>



BMW 5-Serie 2.5 I 525 AUT
2006
Zwart

<https://www.advertentiax.nl/x-1478437-z>



BMW 5-Serie 2.5 I 525 AUT
2006
Zwart

<https://www.advertentiax.nl/x-1478437-z>



BMW 5-Serie 2.5 I 525 AUT
2006
Zwart

<https://www.advertentiax.nl/x-1478437-z>



BMW 5-Serie 2.5 I 525 AUT
2006
Zwart

<https://www.advertentiax.nl/x-1478437-z>



BMW 5-Serie 2.5 I 525 AUT
2006
Zwart

<https://www.advertentiax.nl/x-1478437-z>