

Turbo Landrover 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.5 2.6 2.8 2.9 3.0 3.26 (149 EUR)



Locatie

Zuid-Holland, Capelle aan den IJssel

<https://www.advertentiex.nl/x-1504529-z>

Uw Land Rover turbo kapot? U kunt hem nu geheel zelf repareren met de turbo reparatieset van APS Turbo-onderdelen.nl al vanaf € 149,00. Vele malen goedkoper dan een gereviseerde, gebruikte of nieuwe Landrover turbo.

Turbo-onderdelen.nl is de site voor al uw turbo onderdelen. Wij verkopen onderdelen van OEM kwaliteit voor een mooie prijs. Wij leveren onder andere complete turbo patronen (draaiende gedeelte). Deze kunt u zelf gemakkelijk inbouwen, zie hiervoor de montage instructie film op onze website. Tevens leveren wij ook de losse Actuators, VNT Nozzle's -en pakking setjes. Ook kunnen wij deze inbouwen tegen een meer prijs van € 75,00. U kunt langskomen met de complete turbo en dan maken wij deze klaar terwijl u wacht. Daarnaast kunt u de turbo ook naar ons opsturen en dan sturen wij deze dezelfde dag compleet terug met het nieuwe patroon er in.

APS Turbo levert Turbo Revisie Parts voor de volgende merken, Renault, Audi, AlfaRomeo, Mercedes sprinter, Mercedes, Fiat, Opel, Mitsubishi, Mini, Mercedes-Benz, Mazda, Lexus, Land Rover, Range Rover, Lancia, Kia, Jaquar, Hyundai, Honda, Ford, Dodge, Daihatsu, Deawoo, Dacia, Citroen, Peugeot, Chrysler, AUDI, Volkswagen, Toyota Nissan, Lexus, Chevrolet, Ferrari, Galloper, Honda, Isuzu, Iveco, Jeep, Lotus, Porsche, Rover, Saab, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Volvo.

De Turbo patronen zijn :1 jaar garantie op fabricage fouten zonder kilometer beperking!Volledig gemonteerd.VSR uitgebalanceerd op 168.000 toeren met certificaat.Klaar voor montage.Eenvoudig te monteren.Eenvoudig te bestellen op basis van kenteken invoer in onze webshop met turbo-onderdelen!Vandaag besteld, Morgen in huis.Besparing van vele honderden euro's.Turbo Hotline 010-340 50 50.Prijzen excl. BTW.Geen statiegeld of oude delen retour.



Turbo Landrover 1.6 1.8 2.0
2.2 2.4 2.5 2.6 2.8 2.9 3.0 3.26

<https://www.advertentiaex.nl/x-1504>



Turbo Landrover 1.6 1.8 2.0
2.2 2.4 2.5 2.6 2.8 2.9 3.0 3.26

<https://www.advertentix.nl/x-1504-529-z>




Turbo Landrover 1.6 1.8 2.0
2.2 2.4 2.5 2.6 2.8 2.9 3.0 3.26

<https://www.advertentiaex.nl/x-1504-529-z>



Turbo Landrover 1.6 1.8 2.0
2.2 2.4 2.5 2.6 2.8 2.9 3.0 3.26

<https://www.advertentix.nl/x-1504-529-z>



Turbo Landrover 1.6 1.8 2.0
2.2 2.4 2.5 2.6 2.8 2.9 3.0 3.26

<https://www.advertentix.nl/x-1504>
529-z



Turbo Landrover 1.6 1.8 2.0
2.2 2.4 2.5 2.6 2.8 2.9 3.0 3.26

<https://www.advertentix.nl/x-1504-529-z>



Turbo Landrover 1.6 1.8 2.0
2.2 2.4 2.5 2.6 2.8 2.9 3.0 3.26

<https://www.advertentix.nl/x-1504-529-z>



Turbo Landrover 1.6 1.8 2.0
2.2 2.4 2.5 2.6 2.8 2.9 3.0 3.26

<https://www.advertentiaex.nl/x-1504>
529-z



Turbo Landrover 1.6 1.8 2.0
2.2 2.4 2.5 2.6 2.8 2.9 3.0 3.26

<https://www.advertextex.nl/x-1504>
529-z



Turbo Landrover 1.6 1.8 2.0
2.2 2.4 2.5 2.6 2.8 2.9 3.0 3.26

<https://www.advertentiaex.nl/x-1504>
529-z