

GL1200 met zijspan koppelingskabel defect.



Locatie **Limburg, Beek**
<https://www.advertentiax.nl/x-1505545-z>

GL1200 met zijspan. In zijspan plek voor 2 kinderen of 1 volwassene met een kind. In 1 minuut om te bouwen van volwassene naar kinderen dmv yepp stoeltjes. Uiterst degelijke constructie gemaakt door fietsenmaker. Dak erbij (absoluut waterdicht).

Verwacht geen nieuwe, wel een mooie vintage zijspancombinatie met een hoge funfactor inclusief krassen en roest. Gaat weg ivm aanschaf Harley.

Inclusief 2 kinderhelmen.

Incl. converter van 12v naar 220v mocht je een keer een weekend weg gaan. Zit namelijk een accu (2022) in van een vrachtwagen.

Incl. trekhaak.



Voorrem mag vervangen.

Ik gebruik deze echter nooit omdat het zijspanwiel geremd is. Je remt dus met 2 wielen. (Remt prima).

Ook geschikt voor de onervaren zijspanrijder. Bak is zwaar en is mij nog nooit omhoog gekomen. Ook niet als er niemand in zit.

Koppelingskabel moet nagekeken.

Schakelt nu dus niet. Versnellingsbak is wel in orde.

 GL1200 met zijspan koppelingskabel defect. https://www.advertentiax.nl/x-1505545-z	 GL1200 met zijspan koppelingskabel defect. https://www.advertentiax.nl/x-1505545-z	 GL1200 met zijspan koppelingskabel defect. https://www.advertentiax.nl/x-1505545-z	 GL1200 met zijspan koppelingskabel defect. https://www.advertentiax.nl/x-1505545-z	 GL1200 met zijspan koppelingskabel defect. https://www.advertentiax.nl/x-1505545-z	 GL1200 met zijspan koppelingskabel defect. https://www.advertentiax.nl/x-1505545-z	 GL1200 met zijspan koppelingskabel defect. https://www.advertentiax.nl/x-1505545-z	 GL1200 met zijspan koppelingskabel defect. https://www.advertentiax.nl/x-1505545-z	 GL1200 met zijspan koppelingskabel defect. https://www.advertentiax.nl/x-1505545-z	 GL1200 met zijspan koppelingskabel defect. https://www.advertentiax.nl/x-1505545-z
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--