

Honda Civic 1.4 I LS 3DR 2002 Zilver (1.500, EUR)



Locatie **Overijssel, Dalfsen**
<https://www.advertentieux.nl/x-1577019-z>

Honda Civic 1.4i LS (2002) hatchback 3-deurs
Kleur zilver. Met trekhaak.
Vraagprijs: 1500 euro

Gaat weg wegens overstap op lease auto. Ophalen in Aalten (achterhoek) of Dalfsen (regio zwolle). Kan eventueel ook worden gebracht. Auto is vanaf 7 juli beschikbaar.

APK gekeurd en onderhouden (incl. nieuwe ruitenwissers) op 12 juni 2023

Km stand: 322.547 (12 juni)

Zie hieronder onderhoudsoverzicht. Veel onderdelen die door ouderdom/slijtage op den duur moeten worden vervangen zijn vervangen. Er is ook standaard onderhoud uitgevoerd (olie wissel, koelvloeistof, oliefilters, lampen vervangen, etc) maar dit heb ik niet in dit overzicht vermeld. Van het jaar 2020 heb ik helaas geen bonnen (auto is in mijn bezit sinds aug 2020).

2020 of 2021
Datum onbekend
Alle banden vervangen voor all weather banden

 Honda Civic 1.4 LS 3DR Zilver https://www.advertentlex.nl/x-1577-019-z	 Honda Civic 1.4 LS 3DR Zilver https://www.advertentlex.nl/x-1577-019-z	 Honda Civic 1.4 LS 3DR Zilver https://www.advertentlex.nl/x-1577-019-z	 Honda Civic 1.4 LS 3DR Zilver https://www.advertentlex.nl/x-1577-019-z	 Honda Civic 1.4 LS 3DR Zilver https://www.advertentlex.nl/x-1577-019-z	 Honda Civic 1.4 LS 3DR Zilver https://www.advertentlex.nl/x-1577-019-z	 Honda Civic 1.4 LS 3DR Zilver https://www.advertentlex.nl/x-1577-019-z	 Honda Civic 1.4 LS 3DR Zilver https://www.advertentlex.nl/x-1577-019-z	 Honda Civic 1.4 LS 3DR Zilver https://www.advertentlex.nl/x-1577-019-z	 Honda Civic 1.4 LS 3DR Zilver https://www.advertentlex.nl/x-1577-019-z
---	---	---	---	---	--	---	---	---	--

20-11
Koplampen polijsten incl coating

27-11
Remblokset achter vervangen

2022

26-01 (€ 718)
Koppelingset incl druklager
Pakking klepdeksel
Fuseekogel vervangen
Bakolie

08-07 (€ 355)
Bougie
Brandstofsysteem cleaner
Airco Refresher

19-10 (€265)
Dynamo gereviseerd

18-11
Remblokset voorzijde
Remschijf voorzijde

2023

08-03 (€ 583)
Remklauw rechts achter
Remblokset
Remschijf
Remvloeistof

12-6
APK + onderhoud + ruitenwissers voor en achter vervangen

Defecten auto:
2 Beschadigingen (zie foto's)

Elektronica rechterdeur (passagiers stoel) is defect, raam en automatische vergrendeling werkt niet.
Eén van de twee gordelsluiters op de achterbank werkt.