

Audi A4 B6 1.8T, 190PK BEX, 6-Bak Hand, Quattro, S-Line (12.345,67 EUR)



Locatie **Groningen, Eenum**
<https://www.advertentiax.nl/x-1606390-z>

Nette Audi A4 B6 1.8T Quattro te koop. Auto moet helaas weg omdat ik tegenwoordig in Canada woon.

Nagenoeg niet meer te krijgen in Nederland of Duitsland!

Voertuig is in mijn bezit sinds 05/2021 en bij kilometerstand 228XXX.
 Voertuig is sinds mijn bezit altijd getankt met 98/102.

Om de 10K schone olie + filters. Altijd 15/20 minuten gereden voor het het gaspedaal gebruikt wordt.
 Facturen aanwezig.

Voertuig altijd met de hand gewassen.

Opties/Specs

1.8T Quattro, Motorcode BEX
 190PK Standaard
 Handgeschakelde 6 bak
 S-line interieur + Exterieur (Instaplijsten, Hemel, Stoelen, Logo's, Bumper en Sportstuur)
 Sportonderstel
 Staat op lichtmetalen 19 inch A6 velgen



<https://www.advertentiax.nl/x-1606390-z>
 Audi A4 B6 1.8T, 190PK BEX,
 6-Bak Hand, Quattro, S-Line




<https://www.advertentiax.nl/x-1606390-z>
 Audi A4 B6 1.8T, 190PK BEX,
 6-Bak Hand, Quattro, S-Line



<https://www.advertentiax.nl/x-1606390-z>
 Audi A4 B6 1.8T, 190PK BEX,
 6-Bak Hand, Quattro, S-Line



<https://www.advertentiax.nl/x-1606390-z>
 Audi A4 B6 1.8T, 190PK BEX,
 6-Bak Hand, Quattro, S-Line



<https://www.advertentiax.nl/x-1606390-z>
 Audi A4 B6 1.8T, 190PK BEX,
 6-Bak Hand, Quattro, S-Line



<https://www.advertentiax.nl/x-1606390-z>
 Audi A4 B6 1.8T, 190PK BEX,
 6-Bak Hand, Quattro, S-Line



<https://www.advertentiax.nl/x-1606390-z>
 Audi A4 B6 1.8T, 190PK BEX,
 6-Bak Hand, Quattro, S-Line



<https://www.advertentiax.nl/x-1606390-z>
 Audi A4 B6 1.8T, 190PK BEX,
 6-Bak Hand, Quattro, S-Line



<https://www.advertentiax.nl/x-1606390-z>
 Audi A4 B6 1.8T, 190PK BEX,
 6-Bak Hand, Quattro, S-Line



<https://www.advertentiax.nl/x-1606390-z>
 Audi A4 B6 1.8T, 190PK BEX,
 6-Bak Hand, Quattro, S-Line

17/10/2021: nieuwe distributie + waterpomp en multiriem + spanner gemonteerd

13/10/2022: nieuw origineel stuurhuis gemonteerd + stangen en kogels.

05/03/2023: Nieuwe klauwen + schijven en blokken achter gemonteerd. Originele klauwen.

Oliekoeler vervangen wegens uitwendige lekkage! Geen inwendige lekkage.

Tevens groot onderhoud gehad.

02/07/2023: Oliedruk sensor vervangen. vervangen.

Natuurlijk heeft een auto van deze leeftijd ook wat minpuntjes. Gelukkig voornamelijk optisch en is die motorisch in orde.

Zo heeft die wat steenslag plekjes op de bumper. Motorkap heeft geen plekken. Hier is wegens steenslag een nieuwe opgekomen. Oude is nog aanwezig.

Hemel laat los. Bekend kwaaltje bij de B6 en B7.

Banden rondom zijn kwa profieldiepte goed. Alleen wegens klapband (bij stilstand) heb ik voor nood 2 niet A merk banden gemonteerd. Merkbaar bij snelheid boven 120 km.