

Lenovo Thinkpad P15v Gen 2 nog 2 jaar garantie (880 EUR)



Locatie Overijssel, Enschede
<https://www.advertentiex.nl/x-1740388-z>

i7 | 32GB RAM | Nvidia Quadro T600 | 1 TB SSD

Wegens nieuwe werklaptop te koop: Lenovo Thinkpad P15v Gen 2 Laptop. Nieuw 2098 euro. Inclusief oplader, doos en ongebruikte laptoptas. Perfect voor gamen, grafisch ontwerp, video- en audio-editing, programmeren e.d..
Zit nog 25 maanden garantie op! (zie foto) Specificaties:

Processor: Intel Core i7-11800H (2.3GHz, tot 4.60GHz)

Geheugen: 32GB (2×16) DDR4 3200MHz




Beeldscherm: 15.6" FHD (1920×1080), IPS, Anti-glare, 300 nits, Non-Touch, 100% sRGB

Harde schijf: 1TB PCI-e NVMe SSD

Grafische kaart:

Intel UHD Graphics Xe 32EUs (Geïntegreerd)

Nvidia Quadro T600 (Dedicated)

 https://www.advertentiex.nl/x-1740388-z Lenovo Thinkpad P15v Gen 2 nog 2 jaar garantie	 https://www.advertentiex.nl/x-1740388-z Lenovo Thinkpad P15v Gen 2 nog 2 jaar garantie	 https://www.advertentiex.nl/x-1740388-z Lenovo Thinkpad P15v Gen 2 nog 2 jaar garantie	 https://www.advertentiex.nl/x-1740388-z Lenovo Thinkpad P15v Gen 2 nog 2 jaar garantie	 https://www.advertentiex.nl/x-1740388-z Lenovo Thinkpad P15v Gen 2 nog 2 jaar garantie	 https://www.advertentiex.nl/x-1740388-z Lenovo Thinkpad P15v Gen 2 nog 2 jaar garantie	 https://www.advertentiex.nl/x-1740388-z Lenovo Thinkpad P15v Gen 2 nog 2 jaar garantie	 https://www.advertentiex.nl/x-1740388-z Lenovo Thinkpad P15v Gen 2 nog 2 jaar garantie	 https://www.advertentiex.nl/x-1740388-z Lenovo Thinkpad P15v Gen 2 nog 2 jaar garantie	 https://www.advertentiex.nl/x-1740388-z Lenovo Thinkpad P15v Gen 2 nog 2 jaar garantie
--	---	---	---	--	---	---	---	---	---

Webcam: 720P HD IR/RBG Hybrid met Array Microfoon en ThinkShutter

Batterij capaciteit: 6-cell Li-Polymer interne batterij 68Wh

Adapter: 135W AC-adapter Slim (3-pin)-EU

Er zit lichte cosmetische schade op: Scherm is lichtjes gebogen (zie foto). Dit heeft echter geen gevolgen voor het gebruik. Ook is er een kleine beschadiging bij de lucht inlaat, maar dit heeft ook geen gevolgen voor de koeling o.i..