

Stuurknoppen links R1200GS LC (defect)



Locatie

Utrecht, Leerdam

<https://www.advertentiax.nl/x-1773810-z>




Omdat de cruise control knoppen het (meestal in de regen) niet meer goed doen (soms wel, vaak niet), heb ik dit onderdeel (61318535359) vervangen voor een compleet nieuwe (61318549925). De overige knoppen werken nog wel, maar niet zo soepel als een nieuwe. Misschien voor een handige harry nog bruikbaar, maar dus verkocht door mij als!




Stuurknoppen links R1200GS
LC
(defect)




Stuurknoppen links R1200GS
LC
(defect)



Stuurknoppen links R1200GS
LC
(defect)



Stuurknoppen links R1200GS
LC
(defect)



Stuurknoppen links R1200GS
LC
(defect)



Stuurknoppen links R1200GS
LC
(defect)



Stuurknoppen links R1200GS
LC
(defect)



Stuurknoppen links R1200GS
LC
(defect)



Stuurknoppen links R1200GS
LC
(defect)



Stuurknoppen links R1200GS
LC
(defect)

<https://www.advertentiax.nl/x-1773810-z>