





Suzuki TI 1000s 2de versnelling kapot



Locatie **Drenthe, Emmen**
<https://www.advertentiax.nl/x-1787047-z>

Motor is starten en lopen alleen de 2 de versnelling gaat hij niet meer in.
Vorige jaar grote beurt gehad....
Koppeling is gedemonteerd maar alles is compleet.

 Suzuki TI 1000s 2de versnelling kapot https://www.advertentiax.nl/x-1787047-z	 Suzuki TI 1000s 2de versnelling kapot https://www.advertentiax.nl/x-1787047-z	 Suzuki TI 1000s 2de versnelling kapot https://www.advertentiax.nl/x-1787047-z	 Suzuki TI 1000s 2de versnelling kapot https://www.advertentiax.nl/x-1787047-z	 Suzuki TI 1000s 2de versnelling kapot https://www.advertentiax.nl/x-1787047-z	 Suzuki TI 1000s 2de versnelling kapot https://www.advertentiax.nl/x-1787047-z	 Suzuki TI 1000s 2de versnelling kapot https://www.advertentiax.nl/x-1787047-z	 Suzuki TI 1000s 2de versnelling kapot https://www.advertentiax.nl/x-1787047-z	 Suzuki TI 1000s 2de versnelling kapot https://www.advertentiax.nl/x-1787047-z	 Suzuki TI 1000s 2de versnelling kapot https://www.advertentiax.nl/x-1787047-z
--	---	---	---	--	---	---	---	---	---