

Saab 900 2.0 16 S HB U9 1992 Zwart



Locatie **Utrecht, Spakenburg**
<https://www.advertentiax.nl/x-1804636-z>


Mooie Saab 900 classic Griffin Uitvoering.
 Griffin was het luxueuze topmodel, zoals de Aero het sportieve topmodel was.

Helaas is de Saab niet meer door de apk.
 Lekkage bij stuurspomp, eenvoudig te verhelpen met revisie of nieuwe stuurspomp.
 Remmen werken maar ABS niet. Meer dan hoogstwaarschijnlijk de accumulator. Klein bolletje, grote prijs. Hier moet je geluk mee hebben.
 Toen ik de airco wilde bijvullen zei de beste man dat de aircomotor overleden was, er draaide wat mee.
 Cosmetisch kunnen alle wielkasten werk gebruiken. De duct tape die erop zat kon het aardig maskeren maar sommige uitsteeksels tolereert de APK ook niet.

Tot slot zit er een gat achter, bij de bagage ruimte wat eenvoudig te maken is als je kunt lassen. Hetzelfde geldt voor de wielkasten

Verder dijk van een auto, starten en wegwezen. Motorisch goed.
 Zou hem graag zelf houden maar financieel is dat nu even niet handig zou jammer zijn als er weer een Saab minder zou rijden.

Meer foto's volgen van het binnenwerk en wat je.



Saab 900 2.0 16 S HB U9
 1992 Zwart

<https://www.advertentiax.nl/x-1804636-z>



Saab 900 2.0 16 S HB U9
 1992 Zwart

<https://www.advertentiax.nl/x-1804636-z>



Saab 900 2.0 16 S HB U9
 1992 Zwart

<https://www.advertentiax.nl/x-1804636-z>



Saab 900 2.0 16 S HB U9
 1992 Zwart

<https://www.advertentiax.nl/x-1804636-z>



Saab 900 2.0 16 S HB U9
 1992 Zwart

<https://www.advertentiax.nl/x-1804636-z>



Saab 900 2.0 16 S HB U9
 1992 Zwart

<https://www.advertentiax.nl/x-1804636-z>



Saab 900 2.0 16 S HB U9
 1992 Zwart

<https://www.advertentiax.nl/x-1804636-z>



Saab 900 2.0 16 S HB U9
 1992 Zwart

<https://www.advertentiax.nl/x-1804636-z>



Saab 900 2.0 16 S HB U9
 1992 Zwart

<https://www.advertentiax.nl/x-1804636-z>



Saab 900 2.0 16 S HB U9
 1992 Zwart

<https://www.advertentiax.nl/x-1804636-z>