

Slingerschot 106 GTi (259 EUR)




Locatie **Drenthe, Emmen**
<https://www.advertentiax.nl/x-196146-z>



voorkom olieproblemen bij race/rallye gebruik !

Door dat de carter geheel leeg is bij standaard GTi / Mi16 motoren is het mogelijk dat de olie in het carter naar 1 deel van het carter loopt. Hierdoor komt de olie pomp droog te staan en kan er serieuze schade aan u motor.

 Slingerschot 106 GTi https://www.advertentiax.nl/x-196146-z	 Slingerschot 106 GTi https://www.advertentiax.nl/x-196146-z	 Slingerschot 106 GTi https://www.advertentiax.nl/x-196146-z	 Slingerschot 106 GTi https://www.advertentiax.nl/x-196146-z	 Slingerschot 106 GTi https://www.advertentiax.nl/x-196146-z	 Slingerschot 106 GTi https://www.advertentiax.nl/x-196146-z	 Slingerschot 106 GTi https://www.advertentiax.nl/x-196146-z	 Slingerschot 106 GTi https://www.advertentiax.nl/x-196146-z	 Slingerschot 106 GTi https://www.advertentiax.nl/x-196146-z	 Slingerschot 106 GTi https://www.advertentiax.nl/x-196146-z
--	---	---	---	--	---	---	---	---	---