

Discover pro geen geluid reparatie radio VW Golf 7 MIB1 5F (250 EUR)



Locatie **Utrecht, Wijk bij Duurstede**
<https://www.advertentiax.nl/x-1998298-z>

Heeft u het geluid probleem met uw Volkswagen Golf 7 discover pro ? Ook wel MIB 1 High genoemd en oa ook geleverd in de Audi A3 8V en de Skoda Octavia?


Wij kunnen dit permanent repareren

Prijs: 250 euro incl. BTW

De reparatieduurt bedraagt normaliter 1-2 dagen
 Opsturen van de module is ook mogelijk

De volgende onderdeelnummers kunnen wij repareren:

5G00350205G00350215G00350225G00350435G00350445G00350455G00350508V00350208V00350218V00350228V00350358V00350368V00350438V00350448V00350458V00350505E00350205E00350215E00350225E00350435E00350445E00350455E00350505

 Discover pro geen geluid reparatie radio VW Golf 7 MIB1 5F https://www.advertentiax.nl/x-1998298-z	 Discover pro geen geluid reparatie radio VW Golf 7 MIB1 5F https://www.advertentiax.nl/x-1998298-z	 Discover pro geen geluid reparatie radio VW Golf 7 MIB1 5F https://www.advertentiax.nl/x-1998298-z	 Discover pro geen geluid reparatie radio VW Golf 7 MIB1 5F https://www.advertentiax.nl/x-1998298-z	 Discover pro geen geluid reparatie radio VW Golf 7 MIB1 5F https://www.advertentiax.nl/x-1998298-z	 Discover pro geen geluid reparatie radio VW Golf 7 MIB1 5F https://www.advertentiax.nl/x-1998298-z	 Discover pro geen geluid reparatie radio VW Golf 7 MIB1 5F https://www.advertentiax.nl/x-1998298-z	 Discover pro geen geluid reparatie radio VW Golf 7 MIB1 5F https://www.advertentiax.nl/x-1998298-z	 Discover pro geen geluid reparatie radio VW Golf 7 MIB1 5F https://www.advertentiax.nl/x-1998298-z	 Discover pro geen geluid reparatie radio VW Golf 7 MIB1 5F https://www.advertentiax.nl/x-1998298-z
--	---	---	---	--	---	---	---	---	---