

Refurbished 512GB Samsung Flip 4 onder garantie (350 EUR)

SAMSUNGService

Mijn Samsung
Directaankoop
3318 EH - UTRECHT

Je hebt je toestel terug!

Algemene informatie

Datum ontvangen:14-08-2024

RMA nummer:~

Jouwenfornite:42-2-2024

Datum verzonden:21-08-2024

Uitgevoerd door:Dynafix

Model ontvangen:Galaxy Z Flip 4 (SM-F721B)

IMEI-nummer:351214183610070

Serienummer:R58P 180118

Garantie:Ja

Opgegeven probleem

Symptoom niet beschikbaar

Onze analyse

Je klacht werd veroorzaakt door een defecte batterij. Via hebben het defecte onderdeel vervangen voor een nieuwe.

Onze uitgevoerde werkzaamheden

Aan jouw product zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- Batterij vervangen
- Camera vervangen
- Display vervangen
- Module vervangen
- Moederbord vervangen
- Subboard vervangen
- Tape vervangen

Onze extra tips

- Als de batterij volledig is ontladen, kan het tot 10 minuten duren voordat de het opsladdingsgren niet verschijnt op het scherm. Probeer te voorkomen dat de batterij volledig leegloopt.
- Verwijder de batterij voordat je de USB-aansluiting schoon. Een slechte verbinding kan ervoor zorgen dat het toestel niet volledig opgelad is in het geheel geen stroom krijgt.
- Schakel veranderingen uit als Wi-Fi en Bluetooth uit als je dit niet gebruikt.
- Een slecht netwerkbereik kan de batterij ook negatief beïnvloeden.
- Controleer de temperatuur van de micro- of nano-SIM kaart. Vraag een nieuwe SIM kaart bij de provider aan.

Je toestel is voorzien van de laatste software versie, waarbij lovens alle instellingen naar de standaardwaarden zijn teruggezet. Het toestel is uitgetest en voldoet in ons laboratorium aan de door Samsung gestelde eisen.

Ben je niet tevreden met de kwaliteit van de reparatie of wil je iets anders verwisselen, neem dan contact op met onze KlantenService. Klik voor meer informatie over Samsung Service op [samsung.com/nl/service](#)

Samsung Service. Gaat verder.

Locatie
Utrecht, Utrecht
<https://www.advertentieux.nl/x-2032136-z>

Samsung Flip 4 512GB met garantie tot november 2024.
Uitgevoerde werkzaamheden:

Batterij vervangen

Camera vervangen

Display vervangen

Module vervangen

Moederbord vervangen

Subboard vervangen

Tape vervangen

Er zitten krassen op, vooral op de achterkant.




Refurbished 512GB Samsung
Flip 4 onder garantie
<https://www.advertentieux.nl/x-2032136-z>



Refurbished 512GB Samsung
Flip 4 onder garantie
<https://www.advertentieux.nl/x-2032136-z>




Refurbished 512GB Samsung
Flip 4 onder garantie
<https://www.advertentieux.nl/x-2032136-z>




Refurbished 512GB Samsung
Flip 4 onder garantie
<https://www.advertentieux.nl/x-2032136-z>



Refurbished 512GB Samsung
Flip 4 onder garantie
<https://www.advertentieux.nl/x-2032136-z>




Refurbished 512GB Samsung
Flip 4 onder garantie
<https://www.advertentieux.nl/x-2032136-z>




Refurbished 512GB Samsung
Flip 4 onder garantie
<https://www.advertentieux.nl/x-2032136-z>



Refurbished 512GB Samsung
Flip 4 onder garantie
<https://www.advertentieux.nl/x-2032136-z>



Refurbished 512GB Samsung
Flip 4 onder garantie
<https://www.advertentieux.nl/x-2032136-z>



Refurbished 512GB Samsung
Flip 4 onder garantie
<https://www.advertentieux.nl/x-2032136-z>