

BMW R1200RT ABS pomp 10021450034 0961-0847.3 .0613-3470.1 (0 EUR)



Locatie

Noord-Brabant, Helmond

<https://www.advertentiax.nl/x-205749-z>


Problemen met uw motorfiets ABS systeem? BMW R 1200 RT Foutcodes, 24048, 24049 interruption short circuit ABS pomp

Problemen met het ABS systeem komen veel voor bij de BMW motorfietsen oa model R 1200 RT. Wanneer het systeem uitvalt gaat het abs lampje branden. Meestal worden deze problemen veroorzaakt door een defecte ABS pomp. We herstellen voor motoren alleen dit type pomp andere modellen zijn helaas niet te herstellen. Kijk dus goed naar de foto, wanneer het nummer afwijkt maar het is een vergelijkbaar model als op de foto kunnen we hem waarschijnlijk wel herstellen!

Wij hebben ruim 8 jaar ervaring met het reviseren van Auto electronica en kunnen ook deze ABS pompen van motorfietsen herstellen. We reviseren de pompen op een vakkundige manier en vervangen altijd de zwakke componenten ook wanneer ze nog niet defect zijn. Na onze revisie zal de pomp weer betrouwbaar en stabiel functioneren. Uiteraard geven wij garantie op een reparatie.

Wij bieden u een voordelige reparatie aan met 1 jr garantie, ook voor particulieren en vaak direct uit voorraad leverbaar! Informeert u even als u de reparatie prijs wilt weten voor uw type ABS pomp. Meestal herstellen we de pompen op de dag van binnen komst maar uiterlijk binnen een werkdag. Ook kunnen we spoed reparaties doen en kunt u wachten op het herstel. Voor een spoed reparatie hanteren we een iets hogere reparatie prijs, we herstellen hem dan binnen ca 2 uur.

Gooi een defecte pomp niet weg, wij kopen die graag van u over!

 BMW R1200RT ABS pomp 10021450034 0961-0847.3 .0613-3470.1 https://www.advertentiax.nl/x-205749-z	 BMW R1200RT ABS pomp 10021450034 0961-0847.3 .0613-3470.1 https://www.advertentiax.nl/x-205749-z	 BMW R1200RT ABS pomp 10021450034 0961-0847.3 .0613-3470.1 https://www.advertentiax.nl/x-205749-z	 BMW R1200RT ABS pomp 10021450034 0961-0847.3 .0613-3470.1 https://www.advertentiax.nl/x-205749-z	 BMW R1200RT ABS pomp 10021450034 0961-0847.3 .0613-3470.1 https://www.advertentiax.nl/x-205749-z	 BMW R1200RT ABS pomp 10021450034 0961-0847.3 .0613-3470.1 https://www.advertentiax.nl/x-205749-z	 BMW R1200RT ABS pomp 10021450034 0961-0847.3 .0613-3470.1 https://www.advertentiax.nl/x-205749-z	 BMW R1200RT ABS pomp 10021450034 0961-0847.3 .0613-3470.1 https://www.advertentiax.nl/x-205749-z	 BMW R1200RT ABS pomp 10021450034 0961-0847.3 .0613-3470.1 https://www.advertentiax.nl/x-205749-z	 BMW R1200RT ABS pomp 10021450034 0961-0847.3 .0613-3470.1 https://www.advertentiax.nl/x-205749-z
--	---	---	---	--	---	---	---	---	---