

Saab 99 1983 Kastanjebruin (9.000, EUR)



Locatie **Utrecht, Everdingen**
<https://www.advertentiex.nl/x-2062045-z>

Na 2 jaar met een hoop plezier in deze oldtimer gereden te hebben is het nu tijd om iemand anders er blij mee te maken!

Het gaat hier om een oerdegelijke Saab 99 sedan uit 1983. De auto komt oorspronkelijk uit Duitsland (volledige import is gedocumenteerd) De auto heeft me eigenlijk nog nooit laten staan en start altijd. Ik zelf ben fan van Saab vanwege de leuke dingetjes zoals het contactslot in de middenconsole, de 'cockpit' vooruit en de koplampen met wissers.

Reden van verkoop is omdat ik 4 Auto's in bezit heb en helaas geen plaats/tijd meer heb voor deze mooie Saab.

Pluspunten:

- Motorblok volledig gereviseerd (gedocumenteerd) zie foto's.

- Recent nieuwe remklauwen voor
- nieuwe schijven en blokken rondom
- Hoofdremcilinder vervangen


- Recent Motorolie/oliefilter
- Carburateur gereviseerd

- Nieuwe bougies
- Nieuw versnellingsmechanisme
- Nieuw rembarrel
- Velgen volledig bij/bu hersteld
- Extra set velgen (soccerball) nieuwe winterbanden
- Recent geïetst
- Hardi stuur (origineel aanwezig)
- Diverse originele onderdelen aanwezig
- Al met al een goed onderhouden oldtimer




Saab 99 1983 Kastanjebruin

<https://www.advertentiex.nl/x-2062045-z>



Saab 99 1983 Kastanjebruin

<https://www.advertentiex.nl/x-2062045-z>



Saab 99 1983 Kastanjebruin

<https://www.advertentiex.nl/x-2062045-z>



Saab 99 1983 Kastanjebruin

<https://www.advertentiex.nl/x-2062045-z>



Saab 99 1983 Kastanjebruin

<https://www.advertentiex.nl/x-2062045-z>



Saab 99 1983 Kastanjebruin

<https://www.advertentiex.nl/x-2062045-z>



Saab 99 1983 Kastanjebruin

<https://www.advertentiex.nl/x-2062045-z>




Saab 99 1983 Kastanjebruin

<https://www.advertentiex.nl/x-2062045-z>



Saab 99 1983 Kastanjebruin

<https://www.advertentiex.nl/x-2062045-z>



Saab 99 1983 Kastanjebruin

<https://www.advertentiex.nl/x-2062045-z>

Minpunten:

- Lelijk plekje linksachter wielkuip
- stuurhuis heeft speling (veel voorkomend probleem)
- Lak heeft wat plekjes hier en daar

Voor vragen ben ik te bellen 06.