

Saab 95 Aero station 2002 (tikkende motor)



Locatie **Utrecht, Utrecht**
<https://www.advertentiex.nl/x-2080308-z>




Met heel veel pijn in het hart wil ik deze Saab verkopen...

Alles doet het goed aan deze auto, maar sinds ik terug ben van vakantie tikt de motor. De specialisten zeggen dat het aan de klepstoters ligt. Heb de motor laten flushen, maar heeft niet geholpen. Geen metaaldeeltjes terug te vinden tijdens/na de flush en zat ook niets in de oliefilter, dus geen schade in de motor. Motor loopt overigens helemaal goed en heb al het vermogen nog. Heeft ook pas 212190 km gelopen, wat originele kilometers zijn. Bij 3000 toeren is het getik weg. Ontzettend balen, want heb voor de zomervakantie nog het volgende laten doen:

- APK (zonder problemen doorheen gekomen, geldig tot 16-06-2025)
- Grote beurt (31-05-2025), inclusief:
 - 4 nieuwe Michelin Pilot Sport banden (4000km mee gereden nu) + uitlijnen
 - Nieuw kachelslangenset
 - Airco onderhoud waarbij het volgende is vervangen: airco pomp, filterdroger, Aircocompressor en airco weer bijgevuld
 - Nieuwe Kachelventilator, interieurventilator, kachweerstand en regeleenheid ACC

Verder is de auto in zeer goede staat voor zijn leeftijd en rijdt heerlijk! Voor een handige klusser, en liefhebber, kan dit een mooie auto worden.

p.s. als te hem kunt maken ipv wilt kopen, dan hoor ik het ook!!!

 Saab 95 Aero station 2002 (tikkende motor) https://www.advertentiex.nl/x-2080308-z	 Saab 95 Aero station 2002 (tikkende motor) https://www.advertentiex.nl/x-2080308-z	 Saab 95 Aero station 2002 (tikkende motor) https://www.advertentiex.nl/x-2080308-z	 Saab 95 Aero station 2002 (tikkende motor) https://www.advertentiex.nl/x-2080308-z	 Saab 95 Aero station 2002 (tikkende motor) https://www.advertentiex.nl/x-2080308-z	 Saab 95 Aero station 2002 (tikkende motor) https://www.advertentiex.nl/x-2080308-z	 Saab 95 Aero station 2002 (tikkende motor) https://www.advertentiex.nl/x-2080308-z	 Saab 95 Aero station 2002 (tikkende motor) https://www.advertentiex.nl/x-2080308-z	 Saab 95 Aero station 2002 (tikkende motor) https://www.advertentiex.nl/x-2080308-z	 Saab 95 Aero station 2002 (tikkende motor) https://www.advertentiex.nl/x-2080308-z
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--