

Saab 99 2.0 GL 1982



Locatie **Friesland, Marrum**
<https://www.advertentiax.nl/x-2094287-z>



Auto is rijdend weggezet, maar heeft een elektroprobleem. Ze trekt namelijk de gehele accu leeg. Ze heeft ergens ook een lekkage in de ontluchting voor de benzine, waardoor ze naar benzine ruikt van binnen. Er zijn natuurlijk nog meerdere dingen, maar het handigst is denk ik om even hierover te bellen. We zouden haar altijd gaan maken, maar doordat we andere projecten in en rondom huis hebben, komen we er niet aan toe. Het zou zonde zijn om haar weg te laten rotten.

Het lederen interieur is trouwens afkomstig van een Saab 900. Tevens staat op het kenteken dat ze nog steeds blauw is.

Bij interesse en vragen kunt u wel even een berichtje sturen voor het.



Saab 99 2.0 GL 1982

<https://www.advertentiax.nl/x-2094287-z>



Saab 99 2.0 GL 1982

<https://www.advertentiax.nl/x-2094287-z>



Saab 99 2.0 GL 1982

<https://www.advertentiax.nl/x-2094287-z>



Saab 99 2.0 GL 1982

<https://www.advertentiax.nl/x-2094287-z>



Saab 99 2.0 GL 1982

<https://www.advertentiax.nl/x-2094287-z>



Saab 99 2.0 GL 1982

<https://www.advertentiax.nl/x-2094287-z>



Saab 99 2.0 GL 1982

<https://www.advertentiax.nl/x-2094287-z>



Saab 99 2.0 GL 1982

<https://www.advertentiax.nl/x-2094287-z>



Saab 99 2.0 GL 1982

<https://www.advertentiax.nl/x-2094287-z>



Saab 99 2.0 GL 1982

<https://www.advertentiax.nl/x-2094287-z>