

ABS Foutcode 24048 interruption short circuit 7711978 E5126W (0 EUR)



Locatie **Noord-Brabant, Helmond**
<https://www.advertentiax.nl/x-284079-z>

ECU Repair Centre Helmond Nederland Tel 0492 - 78 54 40

Problemen met uw motorfiets ABS systeem? BMW R 1200 RT Foutcodes, 24048, 24049 interruption short circuit ABS pump

Problemen met het ABS systeem komen veel voor bij de BMW motorfietsen o.a. model R 1200 RT. Wanneer het systeem uitvalt gaat het abs lampje branden. Meestal worden deze problemen veroorzaakt door een defecte ABS pomp. We herstellen voor motoren alleen dit type pomp andere modellen zijn helaas niet te herstellen. Kijk dus goed naar de foto, wanneer het nummer afwijkt maar het is een vergelijkbaar model als op de foto kunnen we hem waarschijnlijk wel herstellen!

Wij hebben ruim 8 jaar ervaring met het reviseren van Auto electronica en kunnen ook deze ABS pompen van motorfietsen herstellen. We reviseren de pompen op een vakkundige manier en vervangen altijd de zwakke componenten ook wanneer ze nog niet defect zijn. Na onze revisie zal de pomp weer betrouwbaar en stabiel functioneren. Uiteraard geven wij garantie op een reparatie.


Wij bieden u een voordelige reparatie aan met 1 jr garantie, ook voor particulieren en vaak direct uit voorraad leverbaar! Informeert u even als u de reparatie prijs wilt weten voor uw type ABS pomp. Meestal herstellen we de pompen op de dag van binnenkomst maar uiterlijk binnen een werkdag. Ook kunnen we spoed reparaties doen en kunt u wachten op het herstel. Voor een spoed reparatie hanteren we een iets

hogere reparatie prijs, we herstellen hem dan binnen ca 2 uur.

Op de dag van defecte pomp, wij krijgen hem op de dag van defecte pomp.

ECU Repair Centre
 Helmond Nederland
 Tel 0492 - 78 54 40
 KVK 1212088

Overigen: x

 ABS Foutcode 24048 interruption short circuit 7711978 E5126W https://www.advertentiax.nl/x-284079-z	 ABS Foutcode 24048 interruption short circuit 7711978 E5126W https://www.advertentiax.nl/x-284079-z	 ABS Foutcode 24048 interruption short circuit 7711978 E5126W https://www.advertentiax.nl/x-284079-z	 ABS Foutcode 24048 interruption short circuit 7711978 E5126W https://www.advertentiax.nl/x-284079-z	 ABS Foutcode 24048 interruption short circuit 7711978 E5126W https://www.advertentiax.nl/x-284079-z	 ABS Foutcode 24048 interruption short circuit 7711978 E5126W https://www.advertentiax.nl/x-284079-z	 ABS Foutcode 24048 interruption short circuit 7711978 E5126W https://www.advertentiax.nl/x-284079-z	 ABS Foutcode 24048 interruption short circuit 7711978 E5126W https://www.advertentiax.nl/x-284079-z	 ABS Foutcode 24048 interruption short circuit 7711978 E5126W https://www.advertentiax.nl/x-284079-z	 ABS Foutcode 24048 interruption short circuit 7711978 E5126W https://www.advertentiax.nl/x-284079-z
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--

