

Turbo Defect Bel Turbo Direct BV 036-5364183 (0 EUR)



Locatie **Noord-Holland, Amsterdam**
<https://www.advertentiax.nl/x-302271-z>

Op zoek naar een revisieturbo of turborevisie voor uw Auto?

U wilt toch uitsluitend het beste voor uw personenwagen of lichte bedrijfswagen?

Stop dan met zoeken naar een revisieturbo of een turborevisie en ga voor een nieuwe, originele turbo!


Een (onjuist) gereviseerde turbo kan leiden tot:

- Problemen met het motormanagement waardoor de motor in 'noodloop' gaat draaien.
- Ontstaan van ongewenste resonanties waardoor het comfort afneemt.
- Problemen met de emissiewaarden waardoor de APK eisen niet worden gehaald.
- Problemen met het motorvermogen (komt vaak tot uiting bij inhaalmanoeuvres).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Turbo Direct op 036-5364183



On de Televisieweg 77, 1322 AK in

 Turbo Defect Bel Turbo Direct BV 036-5364183 https://www.advertentiax.nl/x-302271-z	 Turbo Defect Bel Turbo Direct BV 036-5364183 https://www.advertentiax.nl/x-302271-z	 Turbo Defect Bel Turbo Direct BV 036-5364183 https://www.advertentiax.nl/x-302271-z	 Turbo Defect Bel Turbo Direct BV 036-5364183 https://www.advertentiax.nl/x-302271-z	 Turbo Defect Bel Turbo Direct BV 036-5364183 https://www.advertentiax.nl/x-302271-z	 Turbo Defect Bel Turbo Direct BV 036-5364183 https://www.advertentiax.nl/x-302271-z	 Turbo Defect Bel Turbo Direct BV 036-5364183 https://www.advertentiax.nl/x-302271-z	 Turbo Defect Bel Turbo Direct BV 036-5364183 https://www.advertentiax.nl/x-302271-z	 Turbo Defect Bel Turbo Direct BV 036-5364183 https://www.advertentiax.nl/x-302271-z	 Turbo Defect Bel Turbo Direct BV 036-5364183 https://www.advertentiax.nl/x-302271-z
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--