

5 versnellingsbak fxr (0 EUR)



Locatie **Limburg, Mook**
<https://www.advertentieX.nl/x-326908-z>

5 bak fxr

Fixatie boutjes van het tandwiel zijn afgebroken.
 Indien het tandwiel vervangen moet worden zullen deze uitgeboord moeten.



 5 versnellingsbak fxr https://www.advertentieX.nl/x-326908-z	 5 versnellingsbak fxr https://www.advertentieX.nl/x-326908-z	 5 versnellingsbak fxr https://www.advertentieX.nl/x-326908-z	 5 versnellingsbak fxr https://www.advertentieX.nl/x-326908-z	 5 versnellingsbak fxr https://www.advertentieX.nl/x-326908-z	 5 versnellingsbak fxr https://www.advertentieX.nl/x-326908-z	 5 versnellingsbak fxr https://www.advertentieX.nl/x-326908-z	 5 versnellingsbak fxr https://www.advertentieX.nl/x-326908-z	 5 versnellingsbak fxr https://www.advertentieX.nl/x-326908-z	 5 versnellingsbak fxr https://www.advertentieX.nl/x-326908-z
--	---	---	---	--	---	---	---	---	---