

## Automaat spoelen en reinigen (265 EUR)



Locatie **Utrecht, Veenendaal**  
<https://www.advertentiax.nl/x-364636-z>




Het verschil tussen olie verversen of spoelen  
 Wanneer u olie laat verversen word de olie afgetapt hier bij komt alleen de olie die in de carterpan zit ververs.  
 Alleen de olie die nog in de koppelomvormer zit word dan niet vervangen  
 bij spoelen word onze machine als een soort filter tussen de leidingen van de automaat geplaatst en vervolgens wanner de automaat rond de 80 graden is word er een reiniger toegevoegt die door de gehele automaat al de vuildeeltjes mee neemt daar na word u transmissie weer gevult met de orginelle voor geschreven olie JWS 3309  
 ps spoelen heeft niet altijd het gewenste effect wanneer er bepaalde delen verbrand zijn inde transmissie kun je dit niet verhelpen door spoelen wanneer er kleine problemen zijn wil dit wel effect hebben  
 spoelen is al mogelijk vanaf 265 euro incl. btw orginelle voor geschreven olie JWS 3309U kan ook bij ons terecht voor diagnose  
 Automaat Revisie Koppelomvormer revisie uit & in bouwen van de transmissie

automaat revisie, automaat defect, automaatbak, automaat spoelen, chevrolet, bmw, mercedes,  
 Toon telefoonnummer



Automaat spoelen en reinigen

<https://www.advertentiax.nl/x-364636-z>



Automaat spoelen en reinigen

<https://www.advertentiax.nl/x-364636-z>



Automaat spoelen en reinigen

<https://www.advertentiax.nl/x-364636-z>



Automaat spoelen en reinigen

<https://www.advertentiax.nl/x-364636-z>



Automaat spoelen en reinigen

<https://www.advertentiax.nl/x-364636-z>



Automaat spoelen en reinigen

<https://www.advertentiax.nl/x-364636-z>



Automaat spoelen en reinigen

<https://www.advertentiax.nl/x-364636-z>




Automaat spoelen en reinigen

<https://www.advertentiax.nl/x-364636-z>



Automaat spoelen en reinigen

<https://www.advertentiax.nl/x-364636-z>



Automaat spoelen en reinigen

<https://www.advertentiax.nl/x-364636-z>