

ABS Blok met Druksensor. Gereviseerd. Levenslange Garantie. (200 EUR)



Locatie **Utrecht, Utrecht**
<https://www.advertentiax.nl/x-424176-z>


Levenslange garantie*

ABS hydraulisch blok met druksensor fout.
 In rust een te hoge druk.
 Symptomen: abs en/of esp lampje branden op het dashboard.

Prijs is ex. BTW en verzendkosten op basis van reparatie.

Voor ruil geldt een afwijkend tarief. Bel voor de mogelijkheden.

BBA-reman BV
 Californiëdreef 19
 3565 BJ Utrecht
 Nederland
 Tel. +31(0)30-2625262
 Fax +31(0)30-2626115




ABS Blok met Druksensor.
 Gereviseerd. Levenslange
 Garantie.



ABS Blok met Druksensor.
 Gereviseerd. Levenslange
 Garantie.



ABS Blok met Druksensor.
 Gereviseerd. Levenslange
 Garantie.



ABS Blok met Druksensor.
 Gereviseerd. Levenslange
 Garantie.



ABS Blok met Druksensor.
 Gereviseerd. Levenslange
 Garantie.



ABS Blok met Druksensor.
 Gereviseerd. Levenslange
 Garantie.



ABS Blok met Druksensor.
 Gereviseerd. Levenslange
 Garantie.



ABS Blok met Druksensor.
 Gereviseerd. Levenslange
 Garantie.



ABS Blok met Druksensor.
 Gereviseerd. Levenslange
 Garantie.



ABS Blok met Druksensor.
 Gereviseerd. Levenslange
 Garantie.