

Ford radio reparatie







Locatie Groningen, Ter Apel
<https://www.advertentiex.nl/x-453083-z>



Ford radio reparatie (uitgezonderd de FX, Denso en NX systemen)

5000 en 6000cd 1.7 din display vervangen € 156000cd 1.7 din loopwerk vervangen € 209000vnr display
vervangen € 20code opvragen (gratis bij M serie)Travelpilot EX loopwerk vervangen € 25Travelpilot EX
navigatie module vervangen € 20Diverse knoppen (bijv. volume) € 5Keycode paneel (afneembaar frontje)
€
Toon telefoonnummer

 Ford radio reparatie https://www.advertentiex.nl/x-453083-z	 Ford radio reparatie https://www.advertentiex.nl/x-453083-z	 Ford radio reparatie https://www.advertentiex.nl/x-453083-z	 Ford radio reparatie https://www.advertentiex.nl/x-453083-z	 Ford radio reparatie https://www.advertentiex.nl/x-453083-z	 Ford radio reparatie https://www.advertentiex.nl/x-453083-z	 Ford radio reparatie https://www.advertentiex.nl/x-453083-z	 Ford radio reparatie https://www.advertentiex.nl/x-453083-z	 Ford radio reparatie https://www.advertentiex.nl/x-453083-z	 Ford radio reparatie https://www.advertentiex.nl/x-453083-z
--	---	---	---	--	---	---	---	---	---