

ABS Blok met Druksensor. Gereviseerd. Levenslange Garantie. (168 EUR)




Locatie **Utrecht, Utrecht**
<https://www.advertentiex.nl/x-455408-z>

Levenslange Garantie+

ABS hydraulisch blok met druksensor fout.
 In rust een te hoge druk.
 Symptomen: ABS en/of esp lampje branden op het dashboard

*3M51-2C405-HB
 *10.0206-0216.4
 *10020601224
 10096004123

10020601724



10096001153
 0021020424
 0021020424
 00210203934
<https://www.advertentiex.nl/x-455408-z>




ABS Blok met Druksensor.
 Gereviseerd. Levenslange
 Garantie.
<https://www.advertentiex.nl/x-455408-z>




ABS Blok met Druksensor.
 Gereviseerd. Levenslange
 Garantie.
<https://www.advertentiex.nl/x-455408-z>



ABS Blok met Druksensor.
 Gereviseerd. Levenslange
 Garantie.
<https://www.advertentiex.nl/x-455408-z>



ABS Blok met Druksensor.
 Gereviseerd. Levenslange
 Garantie.
<https://www.advertentiex.nl/x-455408-z>



ABS Blok met Druksensor.
 Gereviseerd. Levenslange
 Garantie.
<https://www.advertentiex.nl/x-455408-z>



ABS Blok met Druksensor.
 Gereviseerd. Levenslange
 Garantie.
<https://www.advertentiex.nl/x-455408-z>



ABS Blok met Druksensor.
 Gereviseerd. Levenslange
 Garantie.
<https://www.advertentiex.nl/x-455408-z>



ABS Blok met Druksensor.
 Gereviseerd. Levenslange
 Garantie.
<https://www.advertentiex.nl/x-455408-z>



ABS Blok met Druksensor.
 Gereviseerd. Levenslange
 Garantie.
<https://www.advertentiex.nl/x-455408-z>

06210905973

10020602594

10096001223

06210203934

10096004273

10020601724

10096001153

10020601604

10096004233

10020601634

10096001113

06210204774

06210906983

10020602594

10096001223

Heeft u een druksensor probleem maar staat die niet in de lijst, bel dan voor info.

Prijs is ex. btw en verzendkosten op basis van ruil.

BBA-reman BV
Californiëdreef 19
3565 BJ Utrecht

Nederland
Tel. +31(0)30-2625262
Fax +31(0)30-2626115

+ voorwaarden op van toepassing

Toon telefoonnummer