

Peugeot 106 GTi 1.6 16v motorisch aangepakt. (1.999 EUR)



Locatie **Drenthe, Emmen**
<https://www.advertentiax.nl/x-502464-z>

Peugeot 106 GTi 16v
 ice bleu
 apk tot 10-3-2016 !
 189.000 km

Onderstel:

15" 1.9 Gti speedline velgen 2 nieuwe voorbanden (sporttrac's)
 Powerflex draagarmrubbers voorzijde
 Vibratechnics achterste draagarmblokken.
 Powerflex arb rubbers.
 SPAX verlagingsset rondom veren en schokbrekers in hardheidinstelbaar.
 307 HDi remmerij voorzijde, DS2500 blokken

Motorisch:


Gereviseerde JP4 kop met Catcams 708 nokkenassen
 Oliekoeler met thermostaat
 1.4 XSi bak met tran-x sper
 afgedraaid vliegwiel
 Spagetti uitlaatspruitstuk

BMC CDA luchtfilter

De auto is in zeer goede staat, alle onderdelen zijn terug te vinden.
 Hierbij is het vloerkleed vervangen ijm kale plekken voor een beter exemplaar.
 Auto is voorzien van een handmatig open dak.

Plaatwerk heeft hier en der wat plekjes (vooral de motorkap) maar verder in erg goede conditie (geen roest)

Uiteraard heeft de auto ook wat nadelen, buiten wat cosmetische puntjes heeft de bak aandacht nodig.




<https://www.advertentiax.nl/x-5024>
 Peugeot 106 GTi 1.6 16v
 motorisch aangepakt.



<https://www.advertentiax.nl/x-5024>
 Peugeot 106 GTi 1.6 16v
 motorisch aangepakt.



<https://www.advertentiax.nl/x-5024>
 Peugeot 106 GTi 1.6 16v
 motorisch aangepakt.



<https://www.advertentiax.nl/x-5024>
 Peugeot 106 GTi 1.6 16v
 motorisch aangepakt.



<https://www.advertentiax.nl/x-5024>
 Peugeot 106 GTi 1.6 16v
 motorisch aangepakt.



<https://www.advertentiax.nl/x-5024>
 Peugeot 106 GTi 1.6 16v
 motorisch aangepakt.




<https://www.advertentiax.nl/x-5024>
 Peugeot 106 GTi 1.6 16v
 motorisch aangepakt.



<https://www.advertentiax.nl/x-5024>
 Peugeot 106 GTi 1.6 16v
 motorisch aangepakt.



<https://www.advertentiax.nl/x-5024>
 Peugeot 106 GTi 1.6 16v
 motorisch aangepakt.



<https://www.advertentiax.nl/x-5024>
 Peugeot 106 GTi 1.6 16v
 motorisch aangepakt.

Auto gaat erg slecht in de achteruit en maakt een raar geluid bij gas geven in een bocht (dus vermoedelijk)

Toon telefoonnummer