

HP 411859-001 1000W Power Supply for SAN Director Switch (169 EUR)




Locatie

Noord-Holland, Amsterdam

<https://www.advertentiax.nl/x-506709-z>



Fabrikant: HPPart Nr: 411859-001Part Nr 2: OEMer: DELTAOEM Nr: DPS-1001AB-1Status: REF (Refurbished, cleaned and tested with warranty)Gewicht: 5500 (gram)Afmetingen: 40x10x5 (cm) [Lengte x Breedte x Hoogte]Uitgebreide Omschrijving: 1000W Power Supply for SAN Director SwitchVerzendkosten: GRATISBetalingsopties: Telefonisch vooruit, PayPal, Kontant bij afhalen.Beschikbaar Aantal: 4Artikel Referentienr.: 108727Inkoop / ICT-hardware aanbieden: 7digits houdt zich bezig met het inkopen en verwerken van partijen ICT-hardware en dan wel alle hardware die u in een datacenter vindt. Dit betreft eigenlijk alles uit het networking-, server- en dataopslag-genre. Heeft u iets aan te bieden wat aan deze omschrijving voldoetneemt u dan contact op zodat wij u een mooi passend bod kunnen doentoekomen.Garantiebepalingen: Ieder artikel wordt geleverd met 90 dagen garantie tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. In geval van een defect dient een RMA procedureopgestart te worden. Het desbetreffende artikel wordt vervangen vooreenzelfde of wanneer onmogelijk een vergelijkbaar artikel (in overleg)Blijkt een vergelijkbaar artikel niet of niet snel genoeg leverbaar danwordt tot volledige creditering overgegaan.Disclaimer: De inhoud van deze advertentie is zo nauwkeurig mogelijk en naar besteweten samengesteld. De auteur aanvaardt echter geen aansprakelijkheidm.b.t. fouten en/of onvolledigheden in produktomschrijvingen,specificaties, partnr's, foto's e.d. De beschikbare hoeveelheid van hetprodukt zoals omschreven kan vanwege dagelijkse synchronisatie afwijkenvan de werkelijkheid, gelieve hier rekening mee te.



HP 411859-001 1000W Power Supply for SAN Director Switch

<https://www.advertentiax.nl/x-506709-z>



HP 411859-001 1000W Power Supply for SAN Director Switch

<https://www.advertentiax.nl/x-506709-z>



HP 411859-001 1000W Power Supply for SAN Director Switch

<https://www.advertentiax.nl/x-506709-z>



HP 411859-001 1000W Power Supply for SAN Director Switch

<https://www.advertentiax.nl/x-506709-z>



HP 411859-001 1000W Power Supply for SAN Director Switch

<https://www.advertentiax.nl/x-506709-z>



HP 411859-001 1000W Power Supply for SAN Director Switch

<https://www.advertentiax.nl/x-506709-z>



HP 411859-001 1000W Power Supply for SAN Director Switch

<https://www.advertentiax.nl/x-506709-z>



HP 411859-001 1000W Power Supply for SAN Director Switch

<https://www.advertentiax.nl/x-506709-z>



HP 411859-001 1000W Power Supply for SAN Director Switch

<https://www.advertentiax.nl/x-506709-z>



HP 411859-001 1000W Power Supply for SAN Director Switch

<https://www.advertentiax.nl/x-506709-z>