



---

Aandachtspunt: cruisecontrol werkt momenteel niet (waarschijnlijk slangetje los of poreus). CV werkt niet altijd naar.