

Hyundai autosleutel reparatie printplaat microswitch



2 x schakelaar voor reparatie



Locatie **Overijssel, Borne**
<https://www.advertentiax.nl/x-638668-z>

Reparatie:
 Autosleutel, autosleutelkaart , printplaat drukknopje microswitch, of batterij vervangen, vernieuwen
 Behuizing enz.

Komt U met Uw defecte autosleutel bij Uw merk dealer en is er volgens hun geen reparatie mogelijk!!
 Vragen ze € 130,- tot 340,- voor een nieuwe sleutel, klapsleutel of sleutelkaart!!!

We hebben gemerkt dat de meeste Merk dealers U liever een nieuwe sleutel verkopen dan dat ze U vertellen dat de sleutel mogelijk nog kunt laten repareren.

Bij navraag, bij enkele dealers, blijkt de reactie te zijn "daar verdienen we niets aan".
 "We verkopen liever een nieuwe sleutel"

Enkele Prijzen van veel voorkomen reparaties: deze zijn met factuur en incl BTW

Prijzen printplaat reparatie vanaf € 20,- tot € 35,-

Belangrijk voor aanvraag reparatie:

Als U de te repareren onderdelen naar ons opstuurt SVP in een Bubbeltjes enveloppe, dan graag
 bijsluiten, voldoende postzegels (2 van nr 1 voor 1 sleutel). Dan zorgen wij voor de retour enveloppe
 (Bubbeltjes enveloppe).


Zelf kunt u ook zelf de sleutel over de postkosten en de materialen verzenden. U hoeft niet opsturen
 te betalen van melding.

Graag ook even een briefje bijsluiten met de vermelding van het defect (of wat er volgens U vervangen
 moet worden) graag Uw telefoonnummer en email adres er bij vermelden, zodat we op de hoogte
 kunnen houden van het ontangen van de sleutel reparatie en de kosten.

Weet U niet wat er allemaal aan gebeuren moet, dan kunt U het product naar ons opsturen en houden we
 U op de hoogte van de kosten per mail of telefonisch.



Hyundai autosleutel reparatie
 printplaat microswitch



<https://www.advertentiax.nl/x-6386>

Hyundai autosleutel reparatie
 printplaat microswitch



<https://www.advertentiax.nl/x-6386>

Hyundai autosleutel reparatie
 printplaat microswitch



<https://www.advertentiax.nl/x-6386>

Hyundai autosleutel reparatie
 printplaat microswitch



<https://www.advertentiax.nl/x-6386>

Hyundai autosleutel reparatie
 printplaat microswitch



<https://www.advertentiax.nl/x-6386>

Hyundai autosleutel reparatie
 printplaat microswitch



<https://www.advertentiax.nl/x-6386>

Hyundai autosleutel reparatie
 printplaat microswitch



<https://www.advertentiax.nl/x-6386>

Hyundai autosleutel reparatie
 printplaat microswitch



<https://www.advertentiax.nl/x-6386>

Hyundai autosleutel reparatie
 printplaat microswitch



<https://www.advertentiax.nl/x-6386>

Hyundai autosleutel reparatie
 printplaat microswitch

<https://www.advertentiax.nl/x-6386>

Bij het openen van de behuizingen van de Renault kaarten kan het voorkomen dat deze licht beschadigd worden, we proberen dit natuurlijk zoveel mogelijk te voorkomen.

Denk niet ik kan de sleutelbehuizing zo openen zoals de filmpjes je laten zien op Internet. Als je dat zelf doet is het snel mogelijk dat bij het open snijden vitale delen worden geraakt, zodat de schade nog groter wordt.

Kunt U zelf goed solderen en meten!!

Veel maten microswitsches zijn los bij ons verkrijgbaar.

Ook verkopen we de kwalitatief zeer goede CR batterijen Type: Knoopcel Systeem: Lithium Voltage: 3,0 V van het merk Varta in verschillende maten.

CR1616, CR1620, CR2016, CR2025, CR2031

Ook verkrijgbaar bij ons de oplaadbare batterijen VL202, VL2025, VL2032 3 volt.

Enkele reden waarom de sleutel niet meer werkt:

Sleutel gevallen en werkt niet meer!!"(transponder stuk)

Drukknopje weg! of werkt niet meer, (geen reactie meer)

Bij niet meer willen starten is de transponder stuk, deze is niet te repareren, mogelijk wel te vervangen.

Ziet je sleutel er niet meer uit en zijn er delen van de behuizing beschadigd!!

Werkt het klapmechanisme niet meer!!

Is de sleutelbaard afgebroken!!

Is de beugel voor je sleutelbos afgebroken!!

Als er iets stuk is op de printplaat of een breuk in de printplaat zit !! zult U al gauw het advies krijgen om een nieuwe sleutel te bestellen.

Wij kunnen dit vaak nog op een andere (goedkopere) manier voor u oplossen.

Reparaties printplaat, onderzoek, vervangen microswitches, spoeltjes, reiniging printplaat, solderen batterijhouder, breuken herstellen, zelfs nieuwe behuizing plaatsen en sleutelbaard overzetten enz.

Als de behuizingen van sleutels met elektronica zoals sleutels met afstandsbediening en klapsleutels ernstig beschadigd zijn, heeft dat vaak tot gevolg dat de microswitches op de printplaat los raken of niet goed meer werken en daarom vervangen moeten worden.

De op de printplaat zittende microswitches worden tijdens reparaties vernieuwd en de zender wordt met een radio frequente micro computer getest. Vrijwel alle voorkomende microswitches zijn op voorraad.

Gelijktijdig met deze reparatie kan de behuizing worden vernieuwd en eventueel een nieuwe batterij worden geplaatst.

Deze vervanging heeft geen invloed op de reparatiekosten.

Voor deze reparatie, de printplaat, ter voorkoming van verdere beschadiging, graag in de dichte sleutel

behuizing opsturen/aanleveren.

Is dit niet mogelijk, omdat U maar 1 sleutel hebt, is het in sommige gevallen mogelijk om alleen de printplaat op te sturen, dit kan alleen als er in de behuizing een transponder achterblijft na verwijdering printplaat voor het starten van de auto.

Met de behuizing met daaraan de sleutelbaard en een transponder kunt U in afwachting van de reparatie gewoon blijven rijden.

Als tijdens het testen blijkt dat de zender defect is, en reparatie niet mogelijk is zullen de ontvangen onderdelen worden terug gestuurd. U betaald dan € 10,-- onderzoek kosten exclusief de verzendkosten.

Vaak is er na een batterij wissel in de sleutel een storing waarom de sleutel niet meer werkt.

Oorzaken:

Batterij verkeerd om geplaatst (dus min en plus van de batterij omgewisseld)

Batterij houder verbogen waardoor er geen goed contact met de plus en min van batterij meer is.

Bij het openen van de behuizing delen van de printplaat beschadigd.

Printplaat niet goed in de behuizing terug geplaatst, na vervanging batterij.

Geen goede batterij geplaatst, nieuw maar leeg!! Of te dun of te dik (verkeerde maat)

Na demonteren oude batterij te lang gewacht met herplaatsen nieuwe batterij (graag binnen 1 minuut doen) anders is de mogelijkheid er dat de sleutel opnieuw moet worden aangemeld op de auto computer. (meestal staat in de handleiding van Uw auto, hoe de sleutel weer is aan te melden)

Kunt U het daar niet vinden, dan even een mailtje na ons en U krijgt van ons een lijst met hoe een sleutel weer moet worden aangemeld op Uw auto.

Via internet zelf filmpje gezien hoe batterij vervangen moet worden!!! (ook daar plaatsen ze de plus en min van de batterij soms verkeerd om in de behuizing terug) waarna de sleutel niet meer werkt.

Heeft U een reparatie die hier niet onder valt, dan is de prijs in overleg.

Kijk even in onze internet winkel "wenmar" welke reparatie, behuizingen en onderdelen we daar aanbieden.

Op de hoofd pagina staat Aanvraag reparatie daar kunt U nog een keer nalezen hoe U het beste de reparatie kan aanvragen en insturen.

Brengen en afhalen graag op afspraak. U kan er in principe niet op wachten.

WenMar

Afdeling autosleutel reparatie.

Mercuriusplein 23

7622VC Borne

06-41583295

KvK: 08138203
BTW: NL821835750