


**ABS Pomp Honda Jazz 1.3L CVT 2005 L13A A4 0440 0104.6 SAAJ5 (375 EUR)**



Locatie **Noord-Brabant, Helmond**  
<https://www.advertentiex.nl/x-668700-z>

ECU Repair Centre Helmond 0492-785440

Voordelig en snelle reparatie met 1 jr garantie ook voor particulieren en direct uit voorraad leverbaar!

Problemen met het ABS systeem komen regelmatig voor bij oa Honda, Civic, Jazz. Problemen kunnen sporadis optreden maar ook een totale uitval. Wanneer het systeem uitvalt gaat het abs lampje branden. Bij de Honda worden deze problemen veroorzaakt door een defecte abs pomp, wij kunnen u een revisie aanbieden van deze pompen.

Levering duurt normaal 1 werkdag, ook kan op afspraak langs gekomen worden voor een spoed opdracht (ca 2uur) tegen iets hogere kosten. Voor verder vragen kunt u graag contact opnemen met ons! Tel 0492 78 54 40

Wij hebben 10 jaar ervaring met het reviseren van Auto electronica, naast deze ABS modules kunnen we ook veel andere zaken leveren, oa brandstofpomp electronica, cruise control, ontstekingsmodules, motormanagement computer etc. We reviseren de modules op een vakkundige manier. Na onze revisie zal de module weer betrouwbaar en stabiel functioneren. Uiteraard geven wij garantie op een reparatie.

Gooi een defecte module niet weg, wij kopen die graag van u over!



|          |                 |
|----------|-----------------|
| ABS Pump | Honda Jazz 1.3L |
| CVT 2005 | L13A A4 0440    |
| 0104.6   | SAAJ5           |



ABS Pomp Honda Jazz 1.3L  
CVT 2005 L13A A4 0440  
0104.6 SAAJ5



ABS Pump Honda Jazz 1.3L  
CVT 2005 L13A A4 0440  
0104.6 SAAJ5



ABS Pump Honda Jazz 1.3L  
CVT 2005 L13A A4 0440  
0104.6 SAAJ5



Veriger:  
ABS Pomp Honda Jazz 1.3i  
CVT 2005 L13A A4 0440  
0104.6 SAAJ5



ABS Pump Honda Jazz 1.3L  
CVT 2005 L13A A4 0440  
0104.6 SAAJ5



ABS Pump Honda Jazz 1.3L  
CVT 2005 L13A A4 0440  
0104.6 SAAJ5



ABS Pomp Honda Jazz 1.3L  
CVT 2005 L13A A4 04400  
0104.6 SAAJ5



ABS Pomp Honda Jazz 1.3L  
CVT 2005 L13A A4 0440  
0104.6 SAAJ5



ABS Pump Honda Jazz 1.3L  
CVT 2005 L13A A4 0440  
0104.6 SAAJ5