


Airco vullen HUMMER vanaf 60 (60 EUR)



- 1 Compressor
- 2 Compressorkoppeling
- 3 Condensor (koeler)
- 4 Condensor/ventilator
- 5 Filter/droger
- 6 Verdampert
- 7 Aanjager/ventilator
- 8 Expansieklep

Locatie **Noord-Holland, Kortenhoef**
<https://www.advertentiax.nl/x-722114-z>

Auto Airco Service Weesp

Airco Diagnose
 Systeem diagnose, vaststellen van het defect.
 €25,-

Airco bijvullen
 Systeem bijvullen tot juiste hoeveelheid Hierop kunnen wij Geen garantie geven.
 €60,-

Airco Verdampert Reinigen (OZON behandeling)
 Behandeling reinigt de verdampert van de airconditioning en de luchtleidingen. Op deze manier worden negatieve aspecten zoals verkoudheden, tranende ogen, keelpijn, irriterende luchtwegen en onaangename geuren vermeden.
 €65,-

Airco servicebeurt
 Systeem wordt leeg gehaald, afgeperst met Stikstof, gevacumeerd, aangevuld met de juiste hoeveelheid koudemiddel en getest.

 Airco vullen HUMMER vanaf 60 https://www.advertentiax.nl/x-722114-z	 Airco vullen HUMMER vanaf 60 https://www.advertentiax.nl/x-722114-z	 Airco vullen HUMMER vanaf 60 https://www.advertentiax.nl/x-722114-z	 Airco vullen HUMMER vanaf 60 https://www.advertentiax.nl/x-722114-z	 Airco vullen HUMMER vanaf 60 https://www.advertentiax.nl/x-722114-z	 Airco vullen HUMMER vanaf 60 https://www.advertentiax.nl/x-722114-z	 Airco vullen HUMMER vanaf 60 https://www.advertentiax.nl/x-722114-z	 Airco vullen HUMMER vanaf 60 https://www.advertentiax.nl/x-722114-z	 Airco vullen HUMMER vanaf 60 https://www.advertentiax.nl/x-722114-z	 Airco vullen HUMMER vanaf 60 https://www.advertentiax.nl/x-722114-z
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--